

Keysight U1281A/U1282A

Портативный цифровой мультиметр



Руководство
пользователя



Уведомления

Уведомление об авторском праве

© Keysight Technologies 2015

Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена в любой форме или любыми средствами (включая хранение в электронном виде, извлечение или перевод на иностранный язык) без предварительной договоренности и письменного соглашения с компанией Keysight Technologies, как определено законом об авторском праве США и международным законодательством.

Товарный знак

Bluetooth и логотипы *Bluetooth* являются товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. и предоставлены для использования компании Keysight Technologies по лицензии.

Номер документа руководства

U1281-90013

Редакция

Редакция 01, 2 сентября 2015 года

Напечатано в:

Напечатано в Малайзии

Опубликовано:

Keysight Technologies
Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900
Penang, Malaysia

Лицензии на использование технологий

Оборудование и/или программное обеспечение, описанное в данном документе, поставляется по лицензии и может использоваться или копироваться только в соответствии с условиями данной лицензии.

Заявление о соответствии

Заявления о соответствии требованиям для данного продукта и других продуктов компании Keysight можно загрузить в Интернете. Перейдите по ссылке <http://www.keysight.com/go/conformity>.

На данной веб-странице можно выполнить поиск последнего заявления о соответствии по номеру продукта.

Права правительства США

Данное программное обеспечение является "комерческим программным обеспечением" согласно положениям Federal Acquisition Regulation (FAR) 2.101. Согласно FAR 12.212 и 27.405-3, а также Department of Defense FAR Supplement (DFARS) 227.7202, правительство США приобретает коммерческое программное обеспечение на тех же условиях, на которых такое программное обеспечение обычно предоставляется для общественного пользования. Соответственно, компания Keysight предоставляет программное обеспечение пользователям правительства США по его стандартной коммерческой лицензии, которая включена в условия лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA), копию которых можно просмотреть по следующему адресу: <http://www.keysight.com/find/sweula>. Лицензия, изложенная в лицензионном соглашении с конечным пользователем, представляет эксплуатационные права, по которым правительство США может использовать, изменять, распространять или сообщать о программном обеспечении. EULA и лицензия, изложенная в них, не требует и не дает разрешение (среди прочего) на то, что компания Keysight будет: (1) Поставлять техническую информацию касательно коммерческого программного обеспечения или документации на коммерческое программное обеспечение, которая обычно не предоставляется для общественного пользования; либо (2) Отказываться от прав или иным образом предоставлять правительству больше прав, чем обычно предоставляется для общественного пользования касательно использования, изменения, воспроизведения, снятия блокировки, выполнения, отображения или сообщения о коммерческом программном обеспечении или о документации на коммерческое программное обеспечение. Никакие дополнительные требования правительства более тех, которые изложены в лицензионном соглашении с конечным пользователем, не должны применяться, кроме тех случаев, когда эти условия, права или лицензии явно требуются от всех поставщиков коммерческого программного обеспечения в соответствии с FAR и DFARS и специально изложены письменно в какой-либо другой части лицензионного соглашения с конечным пользователем. Компания Keysight не имеет обязательства обновлять, исправлять или каким-либо другим образом изменять программное обеспечение. Касательно всех технических данных, как установлено документом FAR 2.101, в соответствии с FAR 12.211 и 27.404.2, а также DFARS 227.7102 правительство США получает только ограниченные права в соответствии с документами FAR 27.401 и DFAR 227.7103-5 (c) применительно ко всем техническим данным.

Гарантия

МАТЕРИАЛЫ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНЫ "КАК ЕСТЬ" И В ПОСЛЕДУЮЩИХ РЕДАКЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. БОЛЕЕ ТОГО, В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ KEYSIGHT ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО РУКОВОДСТВА И СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ВСЕГО ПРОЧЕГО ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. КОМПАНИЯ KEYSIGHT НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, А ТАКЖЕ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИБО ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ИЛИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЙ. ЕСЛИ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ KEYSIGHT И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЗАКЛЮЧЕНО ОТДЕЛЬНОЕ ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ КОТОРОГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА МАТЕРИАЛЫ ДАННОГО ДОКУМЕНТА И ПРОТИВОРЕЧАТ НАСТОЯЩИМ УСЛОВИЯМ, ПРИОРИТЕТ ИМЕЮТ ПОЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.

Сведения о безопасности

ВНИМАНИЕ

Предупреждение ОСТОРОЖНО указывает на опасность. Этим предупреждением привлекается внимание к рабочим процессам, методам работы и т. д., при ненадлежащем исполнении или нарушении которых возможно повреждение прибора или потеря важных данных. При появлении предупреждения ОСТОРОЖНО прекратите работу, пока полностью не будут изучены указанные условия и не будет обеспечено полное им соответствие.

ОСТОРОЖНО!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на опасность. Этим предупреждением привлекается внимание к рабочим процессам, методам работы и т. д., при ненадлежащем исполнении или нарушение которых может привести к травме или смерти. При появлении ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ прекратите работу, пока полностью не будут изучены указанные условия и не будет обеспечено полное им соответствие.



НАУЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПУНКТЫ ПОСТАВКИ

Keysight U1281A/U1282A Руководство пользователя

Предупреждающие символы

С помощью следующих символов на приборе и в документации обозначены меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

	Постоянный ток		Переменный ток
	Осторожно, риск поражения электрическим током		Осторожно, существует опасность (см. соответствующую информацию по предупреждениям по безопасности в данном руководстве)
	Контакт заземления		Оборудование защищено двойной или усиленной изоляцией
Кат. III 1000 В	Защита от перенапряжения до 1000 В категории III	Кат. IV 600 В	Защита от перенапряжения до 600 В категории IV

Меры обеспечения безопасности

Прочтите информацию ниже перед использованием этого прибора.

На всех этапах работы, обслуживания и ремонта данного прибора необходимо соблюдать приведенные далее общие меры предосторожности. Несоблюдение этих мер предосторожности или определенных предупреждений, приведенных в какой-либо части данного руководства, нарушает условия стандартов безопасности разработки, производства и предполагаемого использования прибора. Компания Keysight Technologies не несет ответственности за несоблюдение пользователем данных требований.

ОСТОРОЖНО!

- Во избежание повреждения прибора и поражения электрическим током не допускайте превышения каких-либо пределов измерений, установленных в характеристиках.
- Не используйте мультиметр, если он поврежден. Перед использованием мультиметра осмотрите корпус. Убедитесь в отсутствии трещин или наличии всех пластиковых элементов. Обратите особое внимание на изоляцию разъемов.
- Осмотрите тестовые контакты на отсутствие повреждений изоляции или открытых металлических частей. Проверьте тестовые контакты на целостность. Замените поврежденные тестовые контакты перед использованием мультиметра.
- Не используйте мультиметр вблизи взрывоопасного газа, паров или во влажной среде.
- Не используйте напряжение выше номинального (указанного на мультиметре) между контактами или между контактом и контактом заземления.
- Не используйте мультиметр во влажной среде или при наличии воды на поверхностях. Если мультиметр мокрый, его должен просушить обученный специалист.
- Перед использованием проверьте работу мультиметра, измерив известное напряжение.
- При измерении тока отключайте питание цепи перед подсоединением мультиметра к этой цепи. Мультиметр подсоединяется к цепи последовательно.
- При выполнении обслуживания мультиметра используйте только специальные запасные детали.
- Будьте осторожны при работе с напряжением выше 60 В постоянного тока, 30 В переменного тока (среднеквадратическое значение) или с пиковым напряжением выше 42,4 В. При работе с такими напряжениями существует риск поражения электрическим током.
- При использовании пробников пальцы должны находиться за защитными барьерами пробников.
- Подключите общий тестовый контакт до подключения контрольного тестового контакта. При отключении этих контактов сначала отключайте контрольный тестовый контакт.
- Отсоединяйте тестовые контакты от мультиметра перед открытием крышки отсека аккумуляторной батареи.
- Не используйте мультиметр, когда крышка отсека аккумуляторной батареи или ее части сняты или ослаблены.
- Во избежание получения неправильных показаний, которые могут привести к поражению электрическим током или получению травмы, заменяйте батарейки, как только появится и замигает индикатор низкого заряда.
- Для измерений сети электропитания допускается использование только сборок датчиков с номинальными характеристиками категорий измерений III или IV.

ВНИМАНИЕ

- Отключайте питание цепи и разряжайте все высоковольтные конденсаторы перед проверкой сопротивления, целостности, диодов или емкости.
 - Используйте правильные контакты, функции и диапазон для выполнения измерений.
 - Этот мультиметр предназначен для работы на высоте над уровнем моря до 3000 м.
 - Никогда не измеряйте напряжение, когда выбрано измерение тока.
 - Всегда используйте батарейки определенного типа. Для питания мультиметра используются четыре батарейки 1,5 В типа АА. Соблюдайте полярность, чтобы обеспечить правильную установку батареек в отсек мультиметра.
-

Категория измерений


Устройство U1281A/U1282A соответствует категории безопасности III, 1000 В и IV, 600 В.

Категория измерений I Измерения, выполняемые в цепях, которые не имеют прямых соединений с сетью переменного тока. Например, сюда относятся измерения в цепях, не являющихся ответвлением от сети переменного тока, а также в цепях, являющихся ответвлением от сети переменного тока и имеющих специальную (внутреннюю) защиту.

Категория измерений II Измерения, выполняемые в сетях, напрямую подсоединеных к низковольтной установке. Например, это измерения с помощью бытовых электроприборов, портативных инструментов и аналогичного оборудования.

Категория измерений III Измерения, выполняемые в системах зданий. Например, измерения на распределительных щитах, автоматических контактных выключателях, проводке, включая кабели, сборные системы шин, распределительные блоки, переключатели, штепсельные розетки в стационарных системах и производственное оборудование, а также некоторое другое оборудование, в том числе стационарные двигатели с неразъемным соединением со стационарными системами.

Категория измерений IV Измерения, выполняемые на источнике низковольтных установок. Например, счетчик электроэнергии и измерения на главных устройствах защиты от перегрузки по току и устройствах управления нагрузкой с помощью пульсирующих сигналов.



Условия окружающей среды

Датчик U1281A/U1282A предназначен для использования в помещении с низкой конденсацией. В таблице ниже приведены общие требования к окружающей среде при эксплуатации прибора.

Условие окружающей среды	Требование
Температура	<p>Эксплуатационные условия</p> <ul style="list-style-type: none">– От –20 до 55 °C, относительная влажность от 0 / до 80 / (без образования конденсата) <p>Условия хранения</p> <ul style="list-style-type: none">– От –40 до 70 °C, относительная влажность от 0 / до 80 / (без батареек)
Влажность	Максимальная точность достигается при относительной влажности до 80 / при температуре до 30 °C с линейным понижением относительной влажности до 50 / при температуре 55 °C
Высота над уровнем моря	До 3000 м
Степень загрязнения	2

Нормативная информация

Датчик U1281A/U1282A соответствует следующим нормативным документам по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности:

Соответствие требованиям безопасности

- IEC/EN 61010-1:2010 (3 редакция)
- IEC/EN 61010-2-033:2012 (1 редакция)
- CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-12
- CAN/CSA-C22.2 № 61010-033-12
- ANSI/UL Std. Номер 61010-1-12
- ANSI/UL Std. Номер 61010-033-12

Электромагнитная совместимость

- IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013
- ICES/NMB-001: редакция 4, июнь 2006
- AS/NZS CISPR 11:2004

Метки соответствия стандартам

 <p>Знак CE является зарегистрированным товарным знаком Европейского союза. Знак CE указывает на то, что продукт соответствует всем применимым на территории Европы директивам. ICES/NMB-001 указывает на то, что это устройство ISM соответствует канадскому стандарту ICES-001.</p> <p>Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada.</p>	 <p>Знак CSA является зарегистрированным товарным знаком Канадской ассоциации стандартов.</p>
 <p>Этот прибор соответствует рыночным требованиям директивы WEEE (2002/96/ЕС). Имеющаяся товарная этикетка указывает на то, что не следует утилизировать данное электрический/электронный продукт с бытовыми отходами.</p>	 <p>Знак "RCM" является зарегистрированным товарным знаком Австралийской организации по управлению спектрами. Он обозначает соответствие стандарту электромагнитной совместимости, принятому в Австралии, который удовлетворяет условиям закона о радиосвязи от 1992 года.</p>
 <p>Этот символ обозначает период времени, в течение которого не следует ожидать утечек опасных или токсичных веществ или возникновения неисправностей при нормальной эксплуатации. Сорок лет – предполагаемый срок службы в период нормальной эксплуатации продукта.</p>	 <p>Данный символ обозначает соответствие продукта требованиям декларации об электромагнитной совместимости Южной Кореи для класса А. Прибор относится к классу А и подходит для профессионального использования и предназначен для использования в электромагнитной среде вне жилых помещений.</p>

Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 2002/96/EC

Этот прибор соответствует рыночным требованиям директивы WEEE (2002/96/EC).
Имеющаяся товарная этикетка указывает на то, что не следует утилизировать данное
электрический/электронный продукт с бытовыми отходами.

Категория продукта

Учитывая данные по типам оборудования в приложении 1 директивы WEEE, данный
продукт классифицируется как “Оборудование управления и контроля”.

Имеющаяся товарная этикетка выглядит следующим образом.



Не утилизируйте продукт с бытовыми отходами.

Для возврата данного прибора обратитесь в ближайший сервисный центр Keysight или
посетите веб-страницу <http://about.keysight.com/en/companyinfo/environment/takeback.shtml> для получения дополнительной информации.

Отдел продаж и служба технической поддержки

Чтобы обратиться в отдел продаж и службу технической поддержки Keysight, используйте
ссылки поддержки на следующие веб-сайты Keysight:

- www.keysight.com/find/U1281A
www.keysight.com/find/U1282A
(информация по конкретному продукту и поддержка, обновления программного
обеспечения и документации)
- www.keysight.com/find/assist
(контактная информация по вопросам ремонта и обслуживания во всем мире)

Содержание

Предупреждающие символы	3
Меры обеспечения безопасности	4
Категория измерений	6
Условия окружающей среды	7
Нормативная информация	8
Метки соответствия стандартам	9
Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) 2002/96/EC	10
Категория продукта	10
Отдел продаж и служба технической поддержки	10

1 Введение

О данном руководстве	20
Описание документов	20
Предупреждения по безопасности	20
Подготовка мультиметра	21
Проверка комплекта поставки	21
Извлечение мультиметра из кожуха	21
Надевание кожуха	22
Установка батарей	22
Включение мультиметра	25
Автоматическое выключение питания	25
Включение подсветки	25
Выбор диапазона	26
Оповещения и предупреждения во время измерения	27
Регулировка наклоняемой подставки	29
Дистанционная связь	30
Функции, доступные при включении питания	32
Краткое описание мультиметра	33
Обзор	33
Поворотный переключатель	35
Клавиатура	36
Дисплей	40
Входные разъемы	45
Использование датчика удаленной коммутации	47
Очистка мультиметра	48

2 Выполнение измерений

Коэффициент амплитуды	50
Измерение напряжения переменного тока	51
Использование функции ФНЧ для измерений напряжения переменного тока (только для модели U1282A)	53
Измерение напряжения постоянного тока	55
Измерение сигналов переменного и постоянного тока	57
Использование функции ФНЧ (фильтр нижних частот) для измерений переменного и постоянного тока	59
Выполнение измерений мощности сигнала, дБ	60
Измерение сопротивления	62
Измерение электропроводности	64
Проверка целостности цепи	65
Проверка диодов	68
Частотомер (только для модели U1282A)	72
Измерение емкости	74
Измерение температуры	76
Измерение температуры без компенсации влияния температуры окружающей среды	79
Измерение переменного или постоянного тока	80
Процентная шкала 4-20 мА или 0-20 мА	84
Измерение частоты	87
Измерение длительности импульса	90
Измерение коэффициента заполнения	91
Вывод прямоугольного сигнала	92

3 Функции мультиметра

Бесконтактное определение напряжения переменного тока (Vдатч)	96
Выполнение относительных измерений (нулевых)	98
Сохранение максимального и минимального значения (MaxMin)	100
Сбор пиковых значений (Peak)	102
Стоп-кадр (удержание запуска и автоматическое удержание)	104
Запись данных измерений (регистрация данных)	105
Выполнение записи в журнал вручную (HAnd)	106
Выполнение записи в журнал с интервалом (AУto)	107
Создание журналов регистрации по событию (triG)	108
Выполнение экспорта журналов	110
Просмотр ранее записанных данных (Просмотр)	111
Очистка памяти журналов	112

4 Параметры настройки мультиметра

Использование меню настройки	114
Изменение числовых значений	115
Структура меню настройки	116
Элементы меню "Настройка"	119
Изменение диапазона отклонений	119
Включение режима сглаживания	120
Изменение периода перед автоматическим выключением питания и подсветки	121
Изменение параметра записи	122
Изменение временного интервала сбора данных	123
Установка пользовательского опорного импеданса мощности дБм	124
Изменение типа термоэлемента	125
Изменение единиц измерения температуры	126
Изменение частоты звукового сигнала	127
Изменение звукового сигнала при запуске	128
Изменение типа целостности цепи	129
Изменение типа оповещения о целостности цепи	130
Изменение типа аккумуляторных батарей	131
Сброс параметров меню "Настройка" на мультиметре	132
Изменение функции кнопки на датчике удаленной коммутации	133
Установка диапазона шкалы	134
Установка частоты обновления данных	135
Установка входного импеданса	136
Включение фильтра линии постоянного тока	137
Включение фильтра линии переменного тока (только для модели U1282A)	138

5 Технические характеристики и функции

- A Приложение А. Дополнительные функции, включаемые с помощью кнопки Shift**
- B Приложение В. Парные сочетания показаний, включаемые с помощью кнопки Dual**

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

Список таблиц

Таблица 1-1	Индикатор заряда батареи	24
Таблица 1-2	Таблица индикаторов опасного уровня напряжения	27
Таблица 1-3	Таблица индикаторов опасного уровня силы тока	27
Таблица 1-4	Функции, доступные при включении питания	32
Таблица 1-5	Компоненты передней панели	33
Таблица 1-6	Компоненты задней панели	34
Таблица 1-7	Функции поворотного переключателя	35
Таблица 1-8	Функции кнопок	37
Таблица 1-9	Общие индикаторы	40
Таблица 1-10	Отображение единиц измерения	43
Таблица 1-11	Аналоговая гистограмма	44
Таблица 1-12	Разъемные соединения для различных функций измерения	46
Таблица 2-1	Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение напряжения переменного тока	51
Таблица 2-2	Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение напряжения переменного тока с ФНЧ	53
Таблица 2-3	Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение напряжения постоянного тока	55
Таблица 2-4	Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение сигнала переменного и постоянного тока	57
Таблица 2-5	Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение сигнала в дБм или дБВ	60
Таблица 2-6	Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение сопротивления	62
Таблица 2-7	Положения поворотного переключателя, в которых возможна проверка целостности цепи	65
Таблица 2-8	Пороговые значения сопротивления	65
Таблица 2-9	Положения поворотного переключателя, в которых возможна проверка диодов	68
Таблица 2-10	Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение емкости	74
Таблица 2-11	Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение температуры	76
Таблица 2-12	Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение силы тока	81
Таблица 2-13	Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение тока в /	84
Таблица 2-14	Диапазон измерений по процентной шкале	85
Таблица 2-15	Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение частоты	87
Таблица 3-1	Максимальный объем записываемых данных	105
Таблица 3-2	Условия запуска записи в журнал по событию	108

Таблица 4-1	Функции кнопок меню настройки	114
Таблица 4-2	Описание элементов меню настройки	116
Таблица А-1	Функции по умолчанию и дополнительные функции	142
Таблица В-1	Сочетания показаний для отображения на двух дисплеях	144

Список рисунков

Рисунок 1–1	Извлечение мультиметра из оранжевого резинового кожуха	21
Рисунок 1–2	Надевание оранжевого резинового кожуха	22
Рисунок 1–3	Дисплей при запуске мультиметра	25
Рисунок 1–4	Пример неправильного присоединения входных проводов к разъемам	28
Рисунок 1–5	Отображение предупреждения о входном разъеме	29
Рисунок 1–6	Регулировка наклоняемой подставки и присоединение USB-кабеля для ИК-связи	29
Рисунок 1–7	Присоединение адаптера Bluetooth	31
Рисунок 1–8	Программное обеспечение Keysight Handheld Meter Logger	31
Рисунок 1–9	Передняя панель	33
Рисунок 1–10	Задняя панель	34
Рисунок 1–11	Поворотный переключатель	35
Рисунок 1–12	Кнопки клавиатуры	36
Рисунок 1–13	Дисплей	40
Рисунок 1–14	Разъемы на соединителе	45
Рисунок 1–15	Расположение кнопки на датчике удаленной коммутации	47
Рисунок 1–16	Присоединение датчика удаленной коммутации к мультиметру	47
Рисунок 2–1	Отображение напряжения переменного тока	51
Рисунок 2–2	Измерение напряжения переменного тока	52
Рисунок 2–3	Фильтр низких частот	53
Рисунок 2–4	Работа фильтра низких частот	54
Рисунок 2–5	Отображение напряжения переменного тока (с ФНЧ)	54
Рисунок 2–6	Отображение напряжения постоянного тока	55
Рисунок 2–7	Измерение напряжения постоянного тока	56
Рисунок 2–8	Отображение напряжения переменного и постоянного тока	57
Рисунок 2–9	Отображение силы переменного и постоянного тока	58
Рисунок 2–10	Отображение напряжения переменного и постоянного тока (с ФНЧ)	59
Рисунок 2–11	Отображение значений в дБм	61
Рисунок 2–12	Отображение значений в дБВ	61
Рисунок 2–13	Отображение показаний сопротивления	62
Рисунок 2–14	Измерение сопротивления	63
Рисунок 2–15	Проверка целостности цепи	67
Рисунок 2–16	Отображение диода	68
Рисунок 2–17	Дисплей при разомкнутом диоде	69
Рисунок 2–18	Проверка диода в режиме прямого смещения	70
Рисунок 2–19	Проверка диода в режиме обратного смещения	71
Рисунок 2–20	Режим частотомера	73
Рисунок 2–21	Отображение емкости	74
Рисунок 2–22	Измерение емкости	75
Рисунок 2–23	Отображение температуры	77
Рисунок 2–24	Измерение температуры	78
Рисунок 2–25	Измерение температуры без компенсации влияния температуры окружающей среды	79
Рисунок 2–26	Отображение силы постоянного тока	81
Рисунок 2–27	Измерение переменного или постоянного тока	83

Рисунок 2–28	Отображение значений в / по шкале от 4 до 20 мА	84
Рисунок 2–29	Отображение значений в / по шкале от 0 до 20 мА	85
Рисунок 2–30	Измерение силы постоянного тока с помощью процентной шкалы от 0 до 20 мА	86
Рисунок 2–31	Отображение частоты	88
Рисунок 2–32	Измерения частоты, длительности импульса и коэффициента заполнения	88
Рисунок 2–33	Отображение длительности импульса	90
Рисунок 2–34	Отображение коэффициента заполнения	91
Рисунок 2–35	Отображение вывода прямоугольного сигнала	92
Рисунок 2–36	Вывод прямоугольного сигнала	93
Рисунок 3–1	Режим бесконтактного определения напряжения переменного тока (Vдатч)	97
Рисунок 3–2	Отображение нуля	98
Рисунок 3–3	Принцип работы нулевой функции	99
Рисунок 3–4	Отображение MaxMin	100
Рисунок 3–5	Отображение пика	102
Рисунок 3–6	Операция удержания пика	103
Рисунок 3–7	Отображение в режиме регистрации данных вручную	106
Рисунок 3–8	Отображение в режиме регистрации данных с интервалом	107
Рисунок 3–9	Отображение в режиме регистрации данных по событию	109
Рисунок 3–10	Дисплей при экспорте журнала (режим TrigHold)	110
Рисунок 3–11	Дисплей при экспорте журнала (режим AutoHold)	110
Рисунок 3–12	Дисплей в режиме просмотра	111
Рисунок 3–13	Дисплей при отсутствии сохраненных данных	111
Рисунок 4–1	Отображение AHoLD	119
Рисунок 4–2	Отображение tiME – режим сглаживания	120
Рисунок 4–3	Отображение AoFF	121
Рисунок 4–4	Отображение bLit	121
Рисунок 4–5	Отображение tYPE – регистрация данных	122
Рисунок 4–6	Отображение tiME – регистрация данных	123
Рисунок 4–7	Отображение dbrEF	124
Рисунок 4–8	Отображение CoUPL	125
Рисунок 4–9	Отображение единиц измерения	126
Рисунок 4–10	Отображение bEEP	127
Рисунок 4–11	Отображение SoUND	128
Рисунок 4–12	Отображение tYPE – целостность	129
Рисунок 4–13	Отображение Horn	130
Рисунок 4–14	Отображение bAt	131
Рисунок 4–15	Отображение rESET	132
Рисунок 4–16	Отображение rEM-b	133
Рисунок 4–17	Отображение diSP	134
Рисунок 4–18	Отображение d-UPd	135
Рисунок 4–19	Отображение inPUT	136
Рисунок 4–20	Отображение LPF - постоянный ток	137
Рисунок 4–21	Отображение ФНЧ – переменный ток	138

Keysight U1281A/U1282A Портативный цифровой мультиметр

Руководство пользователя

1 Введение

О данном руководстве	20
Описание документов	20
Подготовка мультиметра	21
Проверка комплекта поставки	21
Извлечение мультиметра из кожуха	21
Надевание кожуха	22
Установка батарей	22
Включение мультиметра	25
Автоматическое выключение питания	25
Включение подсветки	25
Выбор диапазона	26
Оповещения и предупреждения во время измерения	27
Регулировка наклоняемой подставки	29
Дистанционная связь	30
Функции, доступные при включении питания	32
Краткое описание мультиметра	33
Обзор	33
Поворотный переключатель	35
Клавиатура	36
Дисплей	40
Входные разъемы	45
Использование датчика удаленной коммутации	47
Очистка мультиметра	48

В данной главе описана комплектация данного мультиметра и его первоначальная настройка. Здесь также дано краткое описание всех функций мультиметра. Оно не охватывает все возможности мультиметра, однако позволяет получить общее представление о работе мультиметра.

О данном руководстве

Описание документов

Указанные ниже руководства и программное обеспечение для U1281A/U1282A

Портативный цифровой мультиметр можно загрузить в Интернете. Для загрузки новейшей версии документов перейдите на официальный веб-сайт по адресу <http://www.keysight.com/find/hhTechLib>.

Редакция руководства указывается на его первой странице.

Руководство пользователя. Данный документ.

Краткое руководство. Бумажная копия для использования при отсутствии компьютера, входит в комплект поставки.

Руководство по техническому обслуживанию. Можно загрузить по ссылке <http://www.keysight.com/find/hhTechLib>

Программное обеспечение Keysight Handheld Meter Logger.

Можно загрузить по ссылке <http://www.keysight.com/find/hhmeterlogger>

Предупреждения по безопасности

В данном руководстве используются следующие предупреждения по технике безопасности. Более конкретные предупреждения по технике безопасности при использовании данного продукта приведены в разделе **Предупреждающие символы**.

ВНИМАНИЕ

Предупреждение “Осторожно” обозначает опасность. Этим предупреждением привлекается внимание к рабочим процедурам, при ненадлежащем исполнении или нарушении которых возможно повреждение или разрушение прибора. При появлении предупреждения “Осторожно” прекратите работу, пока полностью не будут изучены указанные условия и не будет обеспечено полное им соответствие.

ОСТОРОЖНО!

Предупреждение указывает на опасность. Этим предупреждением привлекается внимание к рабочим процессам, ненадлежащее исполнение или нарушение которых может привести к травме или смерти. При появлении предупреждения прекратите работу, пока полностью не будут изучены указанные условия и не будет обеспечено полное соответствие им.

Подготовка мультиметра

Проверка комплекта поставки

При получении мультиметра выполните следующую процедуру для проверки комплекта поставки.

- 1 Убедитесь в отсутствии повреждений контейнера для транспортировки. К признакам повреждений можно отнести вмятины, разрывы на контейнере для транспортировки или на амортизирующем материале, которые могут свидетельствовать о том, что контейнер подвергался повышенному нажиму или прессованию. Сохраните упаковочный материал на случай возврата мультиметра.
- 2 Осторожно извлеките содержимое из транспортировочного контейнера и убедитесь в том, что в комплект поставки входят стандартные принадлежности и заказанные компоненты; для этого сверьтесь со списком принадлежностей, расположенным на боковой стенке коробки.
- 3 При возникновении вопросов или для решения проблем позвоните по контактным телефонам компании Keysight, указанным на последней странице данного руководства.

Извлечение мультиметра из кожуха

- 1 Потяните верхнюю часть оранжевого резинового кожуха в стороны и назад.
- 2 Надавите на заднюю стенку мультиметра так, чтобы полностью отсоединить оранжевый резиновый кожух от мультиметра.



Рис. 1–1

Извлечение мультиметра из оранжевого резинового кожуха

Надевание кожуха

- 1** Вставьте мультиметр в нижнюю часть оранжевого резинового кожуха.
- 2** Нажмите на верхнюю часть мультиметра, чтобы зафиксировать его в кожухе.




Рис. 1–2 Надевание оранжевого резинового кожуха

Установка батарей


Для питания мультиметра используются четыре щелочные батареи 1,5 В типа АА (входят в комплект поставки). На момент поставки батареи не установлены в мультиметр.

Для установки батарей выполните следующую процедуру.

ВНИМАНИЕ


Перед установкой батарей отсоедините от разъемов все кабельные соединения и убедитесь в том, что поворотный переключатель находится в положении OFF. Допускается использование только тех типов батарей, которые указаны в спецификации.

-
- 1** Снимите оранжевый резиновый кожух.
Потяните кожух за верхний угол
и отсоедините кожух от мультиметра.
 - 2** Отверните два винта с помощью
подходящей отвертки Phillips,
как показано справа.




- 3** Поднимите и снимите крышку
батарейного отсека, как показано слева.

- 4** Поднимите внутреннюю резиновую
крышку, чтобы получить доступ
к батарейному отсеку.
- 5** Соблюдайте полярность батарей при их
установке. Внутри батарейного отсека
имеются метки для каждого контактного
вывода батарей. Вставьте четыре
батарейки размера AA напряжением
1,5 В.



- 6** Убедитесь в том, что внутренняя
резиновая крышка установлена
правильно.
- 7** Установите крышку батарейного отсека
на место и затяните винты.
- 8** Затем наденьте оранжевый резиновый
коуж на мультиметр.



Индикатор уровня заряда батареи в левом нижнем углу дисплея указывает на
относительное состояние заряда батарей. Чтобы убедиться в том, что индикатор заряда
батареи мультиметра точен, выберите используемый тип батареи в меню настройки

(для получения дополнительной информации см. раздел "Изменение типа аккумуляторных батарей" на стр. 131). Если напряжение батареи опускается ниже 3,8 В, мультиметр выключается автоматически независимо от настройки параметра автоматического выключения. В **Табл. 1-1** описаны различные уровни заряда, которые показывает индикатор.

Табл. 1-1 Индикатор заряда батареи

Значок	Емкость батареи	
	Основная 4,2 – 6 В	Дополнительная 4,5 – 5,4 В
		Полный заряд
		2/3 заряда
		1/3 заряда
		Почти разряжена

ОСТОРОЖНО!

При отображении индикатора, указывающего на низкий заряд батареи, необходимо немедленно произвести замену батареи во избежание получения неверных показаний, что может привести к поражению электрическим током или получению травм. Не выполняйте разрядку батареи путем их закорачивания или изменения полярности.

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения мультиметра в результате утечки электролита:

- Всегда сразу же вынимайте разряженные аккумуляторные батареи.
- Если мультиметр не будет использоваться в течение длительного периода времени, обязательно извлекайте батареи и храните их отдельно от устройства.

Включение мультиметра

Чтобы включить мультиметр, переведите поворотный переключатель в любое положение из положения **OFF**. Номер модели мультиметра и версия его микропрограммы отображаются на основном и вспомогательном дисплеях соответственно.




Рис. 1–3 Дисплей при запуске мультиметра

Чтобы выключить мультиметр, переведите поворотный переключатель в положение **OFF**.

Автоматическое выключение питания

Мультиметр автоматически выключается, если в течение установленного периода времени на нем не выполняются следующие действия (для получения более подробной информации см. раздел "Изменение периода перед автоматическим выключением питания и подсветки" на стр. 121):

- Перемещение поворотного переключателя.
- Нажатие какой-либо кнопки.
- Мультиметр находится в режиме измерения максимального и минимального значения (см. раздел "Сохранение максимального и минимального значения (MaxMin)" на стр. 100).
- Мультиметр находится в режиме удержания пикового значения (см. раздел "Сбор пиковых значений (Peak)" на стр. 102).

Чтобы включить мультиметр после автоматического выключения, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите любую кнопку на клавиатуре.
- Перезапустите мультиметр, переведя поворотный переключатель в положение **OFF**, а затем выберите нужную функцию измерения.
- Выберите другую функцию измерения с помощью поворотного переключателя.

Включение подсветки

Если использование дисплея затруднено из-за недостатка окружающего освещения, нажмите кнопку **Dual**, чтобы включить подсветку дисплея и клавиатуры.

Чтобы увеличить время работы от батареи, можно установить период активности включенной подсветки. По умолчанию она отключается через 15 секунд (для получения подробной информации см. раздел "Изменение периода перед автоматическим выключением питания и подсветки" на стр. 121).

Выбор диапазона

Выбранный диапазон мультиметра всегда отображается вверху справа от гистограммы.

 Нажмите кнопку **Range**, чтобы выбрать ручную или автоматическую установку диапазона для мультиметра. С помощью этой кнопки можно также просмотреть список доступных диапазонов мультиметра, когда включен режим ручного выбора диапазона.

Режим автоматического выбора диапазона удобен тем, что мультиметр автоматически выбирает подходящий диапазон для считывания и отображения каждого измерения.

Однако режим ручного выбора диапазона позволяет оптимизировать работу мультиметра, поскольку при этом не требуется автоматическое определение подходящего диапазона для каждого измерения.

ПРИМЕЧАНИЕ

При испытаниях диода и измерениях температуры используется фиксированный диапазон.

В режиме автоматического определения диапазона мультиметр выбирает нижний диапазон для отображения входного сигнала с максимальной точностью (разрешением). Если режим

 **Range** и удерживайте ее несколько секунд, чтобы переключиться в режим автоматического выбора диапазона.

Если включен режим автоматического выбора диапазона, нажмите кнопку  **Range** для перехода в ручной режим.

При каждом нажатии кнопки  **Range** для мультиметра будет устанавливаться следующий более высокий диапазон до достижения максимального диапазона, после чего будет выполнено переключение на самый низкий диапазон.

Оповещения и предупреждения во время измерения

Индикатор опасного уровня напряжения

На дисплее мультиметра отобразится значок опасного напряжения () как предварительное предупреждение о том, что измеряемое напряжение равно или превышает 30 В или что возникла перегрузка. В следующей таблице показаны режимы измерения напряжения, в которых используется этот значок.

Табл. 1-2 Таблица индикаторов опасного уровня напряжения

Измерение	Напряжение постоянного тока	Напряжение переменного тока
B (mV)	$\geq +30$ В или +OL	≤ -30 В или -OL

Индикатор опасного уровня тока

На мультиметре отображается символ опасной силы тока () как предварительное предупреждение о том, что изменяемая сила тока достигает максимального номинального тока предохранителя или что возникла перегрузка: Если измеряемая сила тока $> 10 - 19,999$ А, в течение 30 секунд необходимо снизить силу тока во избежание перегорания предохранителя. В следующей таблице перечислены режимы измерения силы тока, в которых используется этот значок.

Табл. 1-3 Таблица индикаторов опасного уровня силы тока

Измерение	Напряжение постоянного тока	Напряжение переменного тока
A	$\geq +11$ А или +OL	≤ -11 А или -OL
μ A/mA	≥ 440 мА или +OL	≤ -440 мА или -OL
		≥ 440 мА или OL

Предупреждение о входе

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения цепи и возможного перегорания предохранителя мультиметра не размещайте датчики параллельно цепи, находящейся под напряжением, если провод вставлен в токовый разъем. Это приведет к возникновению короткого замыкания, поскольку на токовых разъемах мультиметра очень низкое сопротивление.

На мультиметре загорится красный индикатор и включится непрерывный звуковой сигнал, а на вспомогательном дисплее отобразится **A-Err** или **μA Err**, если тестовый провод вставлен во входной разъем **A** или **$\mu\text{-mA}$** , а поворотный переключатель не переведен в нужное положение для измерения силы тока. Звуковой сигнал и красный индикатор будут активны, пока тестовые провода не будут отсоединенены от мультиметра. Если тестовые провода не будут отсоединенны, звуковой сигнал отключится через 5 секунд.



Рис. 1-4

Пример неправильного присоединения входных проводов к разъемам

Это предупреждение предназначено для предотвращения попытки измерить напряжение, сопротивление, емкость диод или температуру, а также определить целостность цепи, когда провода присоединены к токовому разъему.

На мультиметре кратковременно загорится красный индикатор и прозвучит короткий звуковой сигнал, а на вспомогательном дисплее отобразится **LEd**, если поворотный переключатель находится в положении измерения силы тока $\frac{\sim}{\mu\text{mA}}$ или $\frac{\sim}{A}$, а к входным разъемам **A** или μmA не присоединены тестовые провода.




Рис. 1–5 Отображение предупреждения о входном разъеме

Регулировка наклоняемой подставки

Чтобы установить мультиметр в положение под углом 60°, отведите наклоняемую подставку от прибора на максимальное расстояние.




Рис. 1–6 Регулировка наклоняемой подставки и присоединение USB-кабеля для ИК-связи

Дистанционная связь

Можно использовать дистанционную связь с мультиметром с помощью ПК и ИК-USB-соединения (см. **Использование USB-кабеля для ИК-связи**) или ИК-Bluetooth-соединения (см. **Использование адаптера Bluetooth**).

При настройке ИК-интерфейса мультиметра установите следующие значения в качестве значений по умолчанию.

- Скорость передачи данных в бодах: 9600 бит в секунду
- Бит контроля четности: Нет
- Биты данных: 8 бит данных
- Число стоповых битов: 1 бит

Для соединения с мультиметром можно использовать любое программное обеспечение из перечисленного ниже:

- Keysight Handheld Meter Logger (для ПК с операционной системой Windows)
- Keysight Mobile Meter (для устройств с операционной системой Android или iOS)
- Keysight Mobile Logger (для устройств с операционной системой Android или iOS)

Использование USB-кабеля для ИК-связи

USB-кабель U1173B для ИК-связи (входит в комплект поставки) можно использовать для подключения мультиметра к ПК через канал ИК-связи (порт ИК-связи, расположенный на задней панели). Убедитесь в том, что при присоединении USB-кабеля для ИК-связи к мультиметру логотип Keysight находится сверху. Вставьте разъем ИК-кабеля в ИК-порт связи на мультиметре до щелчка (см. **Рис. 1-6**).

Использование адаптера Bluetooth

С помощью адаптера ИК-Bluetooth® U1117A (приобретается отдельно) можно устанавливать беспроводную связь между мультиметром и любым ПК с операционной системой Windows или с устройством с операционной системой Android или iOS.

Адаптер U1117A совместим со следующими приложениями и программным обеспечением:

- Keysight Handheld Meter Logger (для ПК с операционной системой Windows)
- Keysight Mobile Meter (для устройств с операционной системой Android или iOS)
- Keysight Mobile Logger (для устройств с операционной системой Android или iOS)

Вставьте адаптер U1117A стороной с оптическим элементом в ИК-порт связи на мультиметре до щелчка (см. **Рис. 1-7**).




Рис. 1–7 Присоединение адаптера Bluetooth

См. Инструкции по использованию адаптера ИК-Bluetooth Keysight U1117A (можно загрузить по ссылке <http://www.keysight.com/find/U1117A>) для получения более подробной информации о настройке адаптера U1117A для использования на компьютере с операционной системой Windows или на устройстве с операционной системой Android или iOS.

Использование программного обеспечения Handheld Meter Logger

Канал ИК-связи и программное обеспечение Keysight Handheld Meter Logger можно использовать для дистанционного управления мультиметром, выполнения операций по регистрации данных и передачи содержимого памяти мультиметра на ПК. Для получения более подробной информации о канале ИК-связи и программном обеспечении Keysight Handheld Meter Logger см. Справочное руководство по программному обеспечению Keysight Handheld Meter Logger.




Рис. 1–8 Программное обеспечение Keysight Handheld Meter Logger

Программное обеспечение Keysight Handheld Meter Logger и сопроводительную документацию можно загрузить по ссылке <http://www.keysight.com/find/hhmeterlogger>.

Функции, доступные при включении питания

Некоторые функции можно выбрать только при включении мультиметра. Эти функции приведены в таблице ниже. Чтобы выбрать функцию, доступную при включении питания, нажмите и удерживайте указанную кнопку, одновременно перемещая поворотный переключатель из положения **OFF** в любое другое положение. Функции, доступные при включении питания, остаются активными до выключения питания мультиметра.

Табл. 1-4 Функции, доступные при включении питания

Кнопка	Описание
	Проверка дисплея. На дисплее отобразятся все индикаторы. Нажмите любую кнопку, чтобы выйти из этого режима.
	Имитация режима автоматического выключения питания (АВП). Нажмите любую кнопку, чтобы снова включить мультиметр и перейти в обычный режим работы.
	Переход в режим настройки. Для получения дополнительной информации см. раздел Глава 4 . “Использование меню настройки”.
	Запуск экспорта данных через оптический порт связи на мультиметре. Экспорт показаний, отображающихся на основном дисплее, выполняется в соответствии с частотой обновления отображаемых данных. Чтобы перейти в нормальный режим работы, перезапустите мультиметр.

Краткое описание мультиметра

Обзор

Передняя панель

В этом разделе описаны компоненты передней панели мультиметра. Для получения более подробной информации о каждом компоненте щелкните соответствующую ссылку на страницу в столбце "Подробнее см. на".




Рис. 1-9 Передняя панель

Табл. 1-5 Компоненты передней панели

Обозначение	Описание	Подробнее см. на
1	Датчик Vsense	стр. 96
2	Дисплей	стр. 40
3	Клавиатура	стр. 36
4	Поворотный переключатель	стр. 35
5	Разъемы	стр. 45

Задняя панель

В этом разделе описаны компоненты задней панели мультиметра. Для получения более подробной информации о каждом компоненте щелкните соответствующую ссылку на страницу в столбце "Подробнее см. на".




Рис. 1–10 Задняя панель

Табл. 1-6 Компоненты задней панели

Обозначение	Описание	Подробнее см. на
1	ИК-порт связи	-
2	Держатели для тестовых датчиков	-
3	Крышка отсека для батарей и предохранителей	стр. 22
4	Наклоняемая подставка	стр. 29

Поворотный переключатель

Функции измерения, соответствующие положениям поворотного переключателя, описаны в **Табл. 1-7**. При повороте переключателя происходит изменение функции измерения и сброс всех других параметров измерения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторым положениям поворотного переключателя назначены смещенные функции, обозначенные **оранжевым** цветом. Нажмите кнопку **View Esc Shift**, чтобы переключиться между смещенной и обычной функцией. На **стр. 37** можно найти дополнительную информацию о кнопке **View Esc Shift**, а на **стр. 142** подробно рассмотрены смещенные функции.

ОСТОРОЖНО!

Прежде чем менять положение поворотного переключателя, отсоедините тестовые провода от источника или целевого устройства измерения.




Рис. 1-11 Поворотный переключатель

Все положения поворотного переключателя (изображены на **Рис. 1-11**) описаны в **Табл. 1-7**.

Табл. 1-7 Функции поворотного переключателя

Обозначение	Описание	Подробнее см. на
OFF	Выкл.	стр. 25
LPF V	Измерение напряжения переменного тока с использованием ФНЧ	стр. 51
LPF mV	Измерение напряжения переменного тока (до милливольт) с использованием ФНЧ	

Табл. 1-7 Функции поворотного переключателя (продолжение)

Обозначение	Описание	Подробнее см. на
$\sim \overline{\overline{V}}$	Измерение напряжения переменного, постоянного или переменного и постоянного тока	
$\sim \overline{\overline{mV}}$	Измерение напряжения переменного, постоянного или переменного и постоянного тока (до милливольт)	стр. 55
$\Omega \square$	Измерение сопротивления или проверка целостности цепи	стр. 62 и стр. 65
$\blacktriangleright \text{MHz}$	Проверка диодов или частотомер	стр. 68 и стр. 72
$\downarrow \downarrow \downarrow$	Измерение емкости или измерение температуры	стр. 74 и стр. 76
$\mu\text{-mA}$	Измерение переменного, постоянного или переменного и постоянного тока (до миллиампер)	стр. 80
$\sim \overline{\overline{A}}$	Измерение переменного, постоянного или переменного и постоянного тока	
脉冲 OUT	Режим прямоугольного сигнала	стр. 92

Клавиатура

Описание функций клавиш приведено далее. При нажатии кнопки выполняется включение функции, на дисплее отображается соответствующий значок и воспроизводится звуковой сигнал. При переводе поворотного переключателя в другое положение выполняется сброс текущей функции, выбранной с помощью кнопки. Для получения более подробной информации о каждой функции щелкните соответствующую ссылку на страницу в столбце "Подробнее см. на".




Рис. 1-12 Кнопки клавиатуры

Табл. 1-8 Функции кнопок

Обозначение	Функция при нажатии и удержании:	Подробнее см. на
	менее 1 секунды	более 1 секунды
Vsense 	<p>Установка нуля/относительного режима.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Отобразившееся значение будет сохранено в качестве опорного и будет вычитаться из последующих измерений. – В режиме установки нуля снова нажмите кнопку  для просмотра сохраненного опорного значения. Через 3 секунды дисплей вернется в обычное состояние. 	<p>Включение и отключение бесконтактного определения напряжения (Vдатч).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Нажмите кнопку , чтобы включить низкую (Lo.SE) или высокую (Hi.SE) чувствительность. – Чтобы отключить Vдатч, нажмите и удерживайте кнопку  несколько секунд.
Peak 	<p>Запуск регистрации максимальных, минимальных и усредненных значений.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Снова нажмите кнопку , чтобы переключиться на максимальное (Max), минимальное (Min), усредненное (Avg) или текущее (MaxMinAvg) показание. – Нажмите и удерживайте кнопку  несколько секунд, чтобы выйти из этого режима. 	<ul style="list-style-type: none"> – Остановка регистрации максимальных, минимальных и усредненных значений. – Запуск и остановка записи пиковых значений. – Снова нажмите кнопку  для переключения между максимальными (HoldMax) и минимальными (HoldMin) пиковыми показаниями. – Нажмите и удерживайте кнопку  несколько секунд, чтобы выйти из этого режима.
	<ul style="list-style-type: none"> – Фиксирование текущих показаний на дисплее (режим Trig Hold). – В режиме Trig Hold нажмите кнопку , чтобы вручную запустить удержание следующего измеренного значения. – Автоматическая фиксация текущего показания и обновление значений при стабилизации показания (режим Auto Hold). – Отключение режима Auto Hold. – Сохранение записи измеренного сигнала и ее экспорт через оптический порт связи мультиметра. 	<p>Отключение режима Trig Hold.</p> <p>стр. 104</p>
Dual 	<p>Включение и выключение подсветки.</p>	<p>Активирование режима отображения на двух дисплеях (если измерение поддерживает этот режим).</p> <p>Отключение режима отображения на двух дисплеях.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Нажмите и удерживайте кнопку  несколько секунд, чтобы переключиться на другой доступный режим отображения на двух дисплеях при использовании поддерживаемых функций измерения.

Табл. 1-8 Функции кнопок (продолжение)

Обозначение	Функция при нажатии и удержании:		Подробнее см. на
	менее 1 секунды	более 1 секунды	
		<p>Запуск и остановка регистрации данных.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Если выбран режим регистрации Hand (регистрация вручную), при нажатии и удержании кнопки  Log в течение нескольких секунд будет зарегистрировано текущее значение и функция. Затем дисплей вернется в обычный режим отображения (= через 1 секунду). Чтобы зарегистрировать вручную следующее показание, снова нажмите кнопку  Log. - Если установлен режим регистрации Auto (периодическая регистрация), при нажатии и удержании кнопки  Log в течение нескольких секунд будет включен режим периодической регистрации данных, в котором выполняется регистрация данных с интервалом, установленным в меню настройки мультиметра. - Если установлен режим регистрации Event (регистрация по событию), при нажатии и удержании кнопки  Log в течение нескольких секунд будет включен режим регистрации данных по событию, в котором регистрация данных выполняется при каждом выполнении условия запуска. - Нажмите и удерживайте кнопку  более 1 секунды, чтобы выключить режим регистрации данных с интервалом или по событию. 	стр. 87 и стр. 105

Табл. 1-8 Функции кнопок (продолжение)

Обозначение	Функция при нажатии и удержании:	Подробнее см. на
	менее 1 секунды	более 1 секунды
	<ul style="list-style-type: none"> Установка диапазона вручную и выключение режима автоматического определения диапазона. Снова нажмите кнопку  Auto, чтобы поочередно просмотреть все доступные диапазоны измерений. Включение или выключение измерения температуры без использования компенсации влияния окружающей температуры. Изменение диапазона измерения и перезапуск измерений максимального и минимального пикового значения. 	<ul style="list-style-type: none"> Включение автоматической установки диапазона. Нажмите кнопку  Auto во время измерений температуры, чтобы изменить единицу измерения температуры и выбрать шкалу Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).
	<p>Переключение между обычной и дополнительной функцией измерения (значок оранжевого цвета над обозначением положения поворотного переключателя – если доступно).</p> <ul style="list-style-type: none"> Снова нажмите кнопку  для возврата к обычной функции измерения. Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку  View, одновременно переведя переключатель из положения  . 	<p>Вход в меню просмотра журнала.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> Снова нажмите кнопку  для просмотра сохраненных ранее данных экспорта (E), регистрации вручную (H), регистрации по событию (E) или регистрации с интервалом (A). Нажмите кнопку  View, чтобы просмотреть первую или последнюю запись журнала соответственно. <p> </p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку  Null или  Log, чтобы просмотреть данные журнала. Нажмите  Log, чтобы удалить последнюю сохраненную запись для выбранного режима регистрации. Нажмите и удерживайте кнопку  Log несколько секунд, чтобы удалить все записи журнала для выбранного режима регистрации. Нажмите и удерживайте кнопку  Null несколько секунд, чтобы очистить буферы памяти всех журналов, после того как все записи всех режимов регистрации были удалены. Нажмите и удерживайте кнопку  View несколько секунд, чтобы выйти из этого режима.

Дисплей

В этом разделе описаны индикаторы на дисплее мультиметра. См. также список доступных обозначений и символов единиц измерения в "Единицы измерения" на стр. 43 и учебные материалы по аналоговой гистограмме, расположенной в нижней части дисплея, в "Аналоговая гистограмма" на стр. 44.

Общие индикаторы на дисплее

Описание общих индикаторов на дисплее мультиметра приведено в следующей таблице. Для получения более подробной информации о каждом индикаторе щелкните соответствующую ссылку на страницу в столбце "Подробнее см. на".




Рис. 1-13 Дисплей

Табл. 1-9 Общие индикаторы

Обозначение	Описание	Подробнее см. на
	Дистанционное управление включено	-
	Выполняется регистрация данных	стр. 105
	Тип регистрации данных	стр. 105
	Выполнение экспортации журнала данных	стр. 105
	Режим просмотра сохраненных ранее данных	стр. 111
	Отображение дополнительных измерений	-
	Индикатор переменного тока, постоянного тока и переменного + постоянного тока для дополнительного дисплея	стр. 57 и стр. 87
	Единицы измерения для вспомогательного дисплея	стр. 43
	Фильтр низких частот включен для измерений переменного тока	стр. 57 и стр. 87
	Фильтр включен для измерений постоянного тока	

Табл. 1-9 Общие индикаторы (продолжение)

Обозначение	Описание	Подробнее см. на
	<ul style="list-style-type: none"> - Значок опасного напряжения, когда измеряемое напряжение ≥ 30 В или обнаружена перегрузка - Значок опасного тока, когда измеряемое значение тока превышает номинальный ток предохранителя 	стр. 27
	Включено удержание запуска	стр. 104
	Включено автоматическое удержание	
	Включено удержание пикового (максимального) значения	стр. 102
	Включено удержание пикового (минимального) значения	
	На главном дисплее отображается максимальное показание	
	На главном дисплее отображается минимальное показание	стр. 100
	На главном дисплее отображается среднее значение	
	На главном дисплее отображается текущее показание	
	Использование относительного значения (нуль включен)	стр. 96
	Выбрано испытание непрерывности аудиопотока	стр. 65
	Выбрано измерение температуры без компенсации влияния окружающих условий	
	Выбрана термопара типа J	
	Выбрана термопара типа K	
	Включен режим отображения показаний по процентной шкале от 4 до 20 мА	стр. 84
	Включен режим отображения показаний по процентной шкале от 0 до 20 мА	
	Постоянный ток	стр. 53 и стр. 76
	Переменный ток	стр. 51 и стр. 76
	<ul style="list-style-type: none"> - Выполняется зарядка конденсатора (во время измерения емкости) 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Положительный наклон для измерений длительности импульса (мс) и коэффициента заполнения (V) 	стр. 74 и стр. 87
	<ul style="list-style-type: none"> - Выполняется разрядка конденсатора (во время измерения емкости) 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Отрицательный наклон для измерений длительности импульса (мс) и коэффициента заполнения (V) 	

Табл. 1-9 Общие индикаторы (продолжение)

Обозначение	Описание	Подробнее см. на
 -00000	Отображение основных измерений	-
 % °C °F dBm s VAFS MΩHz	Единицы измерения для основного дисплея	стр. 43
 16000 mA	Выбранный диапазон измерений	стр. 26
 	Индикатор уровня заряда батареи	стр. 24
 APO	Функция автоматического выключения включена	стр. 25
 	Звук включен	-
 	Аналоговая гистограмма	стр. 44
 Auto	Включен режим автоматического определения диапазона	стр. 26
 	Выбрана проверка диодов	стр. 68
 Smooth	Включен режим сглаживания	стр. 29
 OL	Перегрузка (показание превышает диапазон значений для отображения)	-

Единицы измерения

Доступные обозначения и символы для каждой функции измерения мультиметра приведены в **Табл. 1-10**. Единицы измерения, перечисленные ниже, используются на основном и вспомогательном дисплее мультиметра.

Табл. 1-10 Отображение единиц измерения

Символ/ обозначение	Описание	
M	mega-	1E+06 (1000000)
к	кило-	1E+03 (1000)
н	нано-	1E-09 (0,000000001)
μ	микро-	1E-06 (0,000001)
м	милли-	1E-03 (0,001)
дБм	декибел, единица измерения мощности относительно 1 мВт	
дБВ	декибел, единица измерения мощности относительно 1 В	
мВ, В	вольт, единица измерения напряжения	
A, мА, μA	ампер, единица измерения силы тока	
нФ, μФ, мФ	фарад, единица измерения емкости	
Ω, kΩ, MΩ	ом, единица измерения сопротивления	
МГц, кГц, Гц	герц, единица измерения частоты	
нСм	наносименс, единица измерения электропроводности	
мс	миллисекунда, единица измерения длительности импульса	
/	процент, единица измерения коэффициента заполнения	
/ 0-20	процент, единица для шкалы, пропорциональной диапазону от 0 до 20 мА пост. тока	
/ 4-20	процент, единица для шкалы, пропорциональной диапазону от 4 до 20 мА пост. тока	
°C	градус Цельсия, единица измерения температуры	
°F	градус Фаренгейта, единица измерения температуры	
с	секунда, единица измерения затрачиваемого времени в режиме измерения пика и в режиме записи	

Аналоговая гистограмма

Аналоговая гистограмма имитирует стрелку на аналоговом мультиметре без выброса за шкалу. При измерении пикового значения или при регулировке нуля и при просмотре быстро изменяющихся входных сигналов аналоговая гистограмма обеспечивает простое представление данных, поскольку она имеет более высокую частоту обновления^[1], которая необходима в случаях с быстрым откликом.

С помощью гистограммы невозможно отобразить значения частоты, коэффициента заполнения, длительности импульса, процентной шкалы 4-20 mA, процентной шкалы 0-20 mA, мощности сигнала в дБм и дБВ и температуры, представленные на основном дисплее.

Например, когда во время измерения напряжения или тока на основном дисплее отображается частота, коэффициент заполнения или длительность импульса, на гистограмме отображается значение напряжения или тока (а не значение частоты, коэффициента заполнения или длительности импульса). Также если на основном дисплее отображается процентная шкала 4-20 mA или 0-20 mA, на гистограмме отображается текущее значение, а не процентное отношение.

Знак "+" или "-" обозначает, что измеренное или вычисленное значение является положительным или отрицательным. Каждый сегмент представляет 200 или 33,3 единиц в зависимости от диапазона, указанного на аналоговой гистограмме пиков.

Табл. 1-11 Аналоговая гистограмма

Диапазон	Единицы/сегменты	Используется для функции
		
	200	V, A, Ω, ►
		
	33,3	V, A, Ω, ►

Нестабильная гистограмма и разрозненные показания на основном дисплее при измерении напряжения постоянного тока обычно обозначают наличие напряжения переменного тока в цепи, если фильтр постоянного тока отключен в меню настройки.

[1] Частота обновления измерений на аналоговой гистограмме приблизительно составляет 30 раз/сек при измерении напряжения, тока и сопротивления в режиме постоянного тока.

Входные разъемы

В **Табл. 1-12** описаны разъемные соединения для различных функций измерения мультиметра. Перед присоединением тестовых проводов к разъемам проверьте положение поворотного переключателя.

ОСТОРОЖНО!

Перед началом измерения убедитесь в том, что разъемные соединения соответствуют нужной функции измерения.

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения данного мультиметра не превышайте номинального ограничения для входа.




Рис. 1-14 Разъемы на соединителе

Табл. 1-12 Разъемные соединения для различных функций измерения

Положение поворотного переключателя	Входные разъемы	Защита от перегрузки
LPA ~ V		1000 В (ср.квадр.)
~ V		
LPA mV		
~ mV		
Ω		1000 В (ср.квадр.) для короткого замыкания < 0,3 А
MHz		
A		11 A/1000 В, быстродействующий предохранитель
~ A		
μ•mA		
длп OUT		440 мА/1000 В, быстродействующий предохранитель
Разъем для датчика удаленной коммутации (для получения более подробной информации см. "Использование датчика удаленной коммутации" на стр. 47)		

Использование датчика удаленной коммутации

Датчик удаленной коммутации (приобретается отдельно) позволяет дистанционно контролировать мультиметр, используя кнопку на датчике удаленной коммутации. По умолчанию кнопка на датчике удаленной коммутации выполняет функции кнопки  на мультиметре.




Рис. 1–15 Расположение кнопки на датчике удаленной коммутации

Присоедините датчик удаленной коммутации к мультиметру, как показано ниже.



Рис. 1–16 Присоединение датчика удаленной коммутации к мультиметру

Чтобы изменить функцию кнопки по умолчанию, см. раздел "[Изменение функции кнопки на датчике удаленной коммутации](#)" на стр. 133.

Очистка мультиметра

ОСТОРОЖНО!

Во избежание поражения электрическим током или повреждения мультиметра убедитесь в том, что внутрь корпуса не проникает влага.

Загрязнения или влага на разъемах может привести к искажению показаний. Выполните следующие действия для очистки мультиметра.

- 1** Выключите мультиметр и удалите тестовые провода.
- 2** Переверните мультиметр и встряхните его, чтобы из него выпали любые посторонние частицы, которые могли скопиться в разъемах.

Протрите корпус влажной тканью с использованием мягкодействующего моющего средства – не используйте абразивные материалы или растворители. Протрите контакты на каждом разъеме чистым тампоном, смоченным спиртом.

2 Выполнение измерений

Коэффициент амплитуды	50
Измерение напряжения переменного тока	51
Использование функции ФНЧ для измерений напряжения переменного тока (только для модели U1282A)	53
Измерение напряжения постоянного тока	55
Измерение сигналов переменного и постоянного тока	57
Использование функции ФНЧ (фильтр низких частот) для измерений переменного и постоянного тока	59
Выполнение измерений мощности сигнала, дБ	60
Измерение сопротивления	62
Измерение электропроводности	64
Проверка целостности цепи	65
Проверка диодов	68
Частотомер (только для модели U1282A)	72
Измерение емкости	74
Измерение температуры	76
Измерение температуры без компенсации влияния температуры окружающей среды	79
Измерение переменного или постоянного тока	80
Процентная шкала 4-20 мА или 0-20 мА	84
Измерение частоты	87
Измерение длительности импульса	90
Измерение коэффициента заполнения	91
Вывод прямоугольного сигнала	92

В следующих разделах описываются процедуры выполнения измерений с использованием мультиметра.

Коэффициент амплитуды

Коэффициент амплитуды можно определить с помощью следующей формулы:

$$\text{Коэффициент амплитуды} = \frac{\text{Пиковое значение}}{\text{Истинное ср.квадр. Значение}}$$

Для получения информации о получении пиковых значений см. раздел "**Сбор пиковых значений (Peak)**" на стр. [102](#).

Коэффициент амплитуды может достигать 3,0 при полной шкале, кроме случаев, когда диапазон составляет 600 и 1000 В: здесь коэффициент амплитуды составляет 2,5 и 1,5 соответственно, см. таблицу ниже:

Диапазон напряжения	Коэффициент амплитуды	Максимальный входной сигнал (V _{пик})
60 мВ	3,0	+/- 180 мВ
600 мВ	3,0	+/- 1800 мВ
6 В	3,0	+/- 18 В
60 В	3,0	+/- 180 В
600 В	2,5	+/- 1500 В
1000 В	1,5	+/- 1500 В

ОСТОРОЖНО!

Превышение ограничения для коэффициента амплитуды может привести к неверным или заниженным показаниям. Не допускайте превышения ограничения для коэффициента амплитуды во избежание повреждения прибора и поражения электрическим током.

Измерение напряжения переменного тока

Выполните настройку мультиметра для измерения напряжения переменного тока, как показано на **Рис. 2–2**. Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.

Табл. 2-1 Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение напряжения переменного тока

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки 
	Напряжение переменного тока, В	Напряжение переменного тока (В) с фильтром НЧ (ФНЧ) (только для модели U1282A)
	Напряжение переменного тока, мВ	Напряжение переменного тока (мВ) с фильтром НЧ (ФНЧ) (только для модели U1282A)
	Напряжение постоянного тока, В	Переключение режимов – Напряжение переменного тока, В – Напряжение переменного и постоянного тока, В – Напряжение постоянного тока, В
	Напряжение постоянного тока, мВ	Переключение режимов – Напряжение переменного тока, мВ – Напряжение переменного и постоянного тока, мВ – Напряжение постоянного тока, мВ

ПРИМЕЧАНИЕ

Показания напряжения переменного тока, измеренные с помощью данного мультиметра, имеют следующий формат:

- Истинные среднеквадратические значения. Эти показания являются точными для синусоидальных волн и других сигналов без смещения по постоянному току, например для сигналов прямоугольной, треугольной и ступенчатой формы.



Рис. 2–1 Отображение напряжения переменного тока

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку  несколько секунд, чтобы просмотреть список доступных отображаемых парных значений. Для получения подробной информации см. раздел "Приложение В. Парные сочетания показаний, включаемые с помощью кнопки Dual" на стр. 143.
- Нажмите кнопку , чтобы включить режим тестирования частоты для измерения напряжения. См. раздел "Измерение частоты" на стр. 87 для получения дополнительной информации.



Рис. 2–2 Измерение напряжения переменного тока

Использование функции ФНЧ для измерений напряжения переменного тока (только для модели U1282A)

ОСТОРОЖНО!

- Во избежание поражения электрическим током или получения травм не используйте фильтр низких частот для определения наличия опасных напряжений переменного тока. Когда ФНЧ включен, доступны только значения напряжения переменного тока, превышающие установленное значение.
- Сначала выполните измерение напряжения переменного тока без ФНЧ, чтобы выявить наличие возможных опасных напряжений. Затем, если необходимо, включите ФНЧ для стабильности измерения и увеличения скорости отклика.

Данный мультиметр оборудован фильтром низких частот (ФНЧ) сигналов переменного тока, который позволяет уменьшить нежелательные электрические помехи при измерении напряжения переменного тока или частоты переменного тока. Использование фильтра низких частот позволяет улучшить измерения составных синусоидальных волн, которые обычно генерируются инверторами и частотно-регулируемыми электроприводами.

Табл. 2-2 Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение напряжения переменного тока с ФНЧ

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки 
	Напряжение переменного тока, В	Напряжение переменного тока, В (с ФНЧ)
	Напряжение переменного тока, мВ	Напряжение переменного тока, мВ (с ФНЧ)

Выполните настройку мультиметра для измерения напряжения переменного тока, как

показано на **Рис. 2-2**. Чтобы включить ФНЧ, нажмите кнопку   . Мультиметр продолжит измерение в выбранном режиме для переменного тока, однако сигнал будет направляться через фильтр, который блокирует напряжение выше 1 кГц (см. **Рис. 2-3**), как показано на **Рис. 2-4**.




Рис. 2-3 Фильтр низких частот




Рис. 2–4 Работа фильтра низких частот

Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.




Рис. 2–5 Отображение напряжения переменного тока (с ФНЧ)

Измерение напряжения постоянного тока

Выполните настройку мультиметра для измерения напряжения постоянного тока, как показано на **Рис. 2–7**. Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.

Табл. 2-3 Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение напряжения постоянного тока

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки 
	Напряжение постоянного тока, В	Переключение режимов – Напряжение переменного тока, В – Напряжение переменного и постоянного тока, В – Напряжение постоянного тока, В
	Напряжение постоянного тока, мВ	Переключение режимов – Напряжение переменного тока, мВ – Напряжение переменного и постоянного тока, мВ – Напряжение постоянного тока, мВ

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот мультиметр показывает значения напряжения постоянного тока, а также их полярность. Для отрицательных значений напряжения постоянного тока в левой части дисплея отображается знак "минус".




Рис. 2–6 Отображение напряжения постоянного тока

ВНИМАНИЕ

- Если сигнал включает компонент переменного тока, а пиковое значение выходит за границы диапазона измерений, необходимо заблокировать диапазон выше пикового напряжения. Используйте для проверки состояния сигнала диапазон не более 1000 В и выберите подходящий для сигнала диапазон вручную.
- Если при измерении напряжения постоянного тока используется коэффициент подавления помех от сети питания с частотой 50/60 Гц, на дисплее появится предупреждение о наличии опасного напряжения (), даже если отображается показание 0 В или показание < 30 В. Диапазон измерения будет автоматически повышен, а аналоговая гистограмма будет изменяться быстрее или сильнее по сравнению с отображаемым значением.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку  несколько секунд, чтобы просмотреть список доступных парных сочетаний для отображения. Для получения подробной информации см. раздел "Приложение В. Парные сочетания показаний, включаемые с помощью кнопки Dual" на стр. 143.
- Нажмите кнопку , чтобы включить режим тестирования частоты для измерения напряжения. См. раздел "Измерение частоты" на стр. 87 для получения дополнительной информации.




Рис. 2–7 Измерение напряжения постоянного тока

Измерение сигналов переменного и постоянного тока

На мультиметре можно просматривать одновременно компоненты переменного и постоянного тока, значения напряжения и силы тока в качестве отдельных показаний или как комбинированное значение переменного и постоянного тока (среднеквадратическое значение).

Табл. 2-4 Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение сигнала переменного и постоянного тока

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки 
	Напряжение постоянного тока, В	Переключение режимов - Напряжение переменного тока, В - Напряжение переменного и постоянного тока, В - Напряжение постоянного тока, В
	Напряжение постоянного тока, мВ	Переключение режимов - Напряжение переменного тока, мВ - Напряжение переменного и постоянного тока, мВ - Напряжение постоянного тока, мВ
	Сила постоянного тока, А	Переключение режимов - Сила переменного тока, А - Сила переменного и постоянного тока, А - Сила постоянного тока, А
	Сила постоянного тока, мА (или μ А)	Переключение режимов - Сила переменного тока, мА (или μ А) - Сила переменного и постоянного тока, мА (или μ А) - Сила постоянного тока, мА (или μ А)

Настройте мультиметр в соответствии с нужным измерением (напряжения или тока).

Дважды нажмите кнопку  , чтобы изменить функцию измерения и установить режим измерения переменного и постоянного тока (). Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.




Рис. 2-8 Отображение напряжения переменного и постоянного тока




Рис. 2–9 Отображение силы переменного и постоянного тока

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку несколько секунд, чтобы просмотреть список доступных отображаемых парных значений. Для получения подробной информации см. раздел "**Приложение В. Парные сочетания показаний, включаемые с помощью кнопки Dual**" на стр. 143.
- Нажмите кнопку **Hz**, чтобы включить режим тестирования частоты для измерения напряжения. См. раздел "**Измерение частоты**" на стр. 87 для получения дополнительной информации.

Использование функции ФНЧ (фильтр нижних частот) для измерений переменного и постоянного тока

Мультиметр оснащен функцией ФНЧ переменного тока для упрощения задачи снижения электрических помех при измерении смешанного сигнала.

- 1 Включите ФНЧ (см. раздел "Включение фильтра линии переменного тока (только для модели U1282A)" на стр. 138).
- 2 Переведите поворотный переключатель в положение .
- 3 Мультиметр продолжит измерение в выбранном режиме измерения переменного и постоянного тока, однако сигнал будет направляться через фильтр, который блокирует нежелательное напряжение с частотой выше 1 кГц.




Рис. 2–10 Отображение напряжения переменного и постоянного тока (с ФНЧ)

Выполнение измерений мощности сигнала, дБ

На мультиметре доступно отображение напряжения в виде значения в дБ относительно 1 милливатта (дБм) или опорного напряжения, равного 1 вольту (дБВ).

Чтобы установить отображение значений в дБм или дБВ, сначала настройте мультиметр для измерения напряжения, как показано на **Рис. 2–2** или **Рис. 2–7**. Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее. Затем нажмите и удерживайте кнопку  **Dual** несколько секунд, чтобы просмотреть список доступных вариантов и выбрать отображение измеренного напряжения в дБм (см. **Рис. 2–11**) или дБВ (см. **Рис. 2–12**)

Табл. 2–5 Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение сигнала в дБм или дБВ

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки 
	Напряжение переменного тока, В	Напряжение переменного тока, В (с ФНЧ)
	Напряжение переменного тока, мВ	Напряжение переменного тока, мВ (с ФНЧ)
	Напряжение постоянного тока, В	Переключение режимов – Напряжение переменного тока, В – Напряжение переменного и постоянного тока, В – Напряжение постоянного тока, В
	Напряжение постоянного тока, мВ	Переключение режимов – Напряжение переменного тока, мВ – Напряжение переменного и постоянного тока, мВ – Напряжение постоянного тока, мВ

ПРИМЕЧАНИЕ

- При вычислении значения в дБ относительно 1 милливатта для измерения в дБм следует использовать опорный импеданс (сопротивление). По умолчанию опорный импеданс равен 50 Ом. Для получения информации об установке другого опорного значения см. раздел "**Установка пользовательского опорного импеданса мощности дБм**" на стр. [124](#).
- При измерении в дБВ для сравнения текущего измерения с сохраненным относительным значением используется опорное напряжение, равное 1 вольту. Разница между двумя сигналами переменного тока отображается в качестве значения в дБВ. Установленный опорный импеданс не является частью измерения в дБВ.




Рис. 2–11 Отображение значений в дБм




Рис. 2–12 Отображение значений в дБВ

Нажмите и удерживайте кнопку несколько секунд, чтобы перейти по списку доступных вариантов и отключить функцию отображения значений в дБм и дБВ. При выборе режима тестирования частоты () функция отображения значений в дБм и дБВ также будет отключена.

Измерение сопротивления

ВНИМАНИЕ

Во избежание возможного повреждения мультиметра или тестируемого прибора перед выполнением измерения сопротивления отключите питание цепи и разрядите все высоковольтные конденсаторы.

Выполните настройку мультиметра, чтобы измерить сопротивление, как показано на **Рис. 2–14**. Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.

Табл. 2–6 Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение сопротивления

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки Shift
$\Omega^{(\bullet)}$	Измерение сопротивления, Ом	Проверка целостности цепи ((\bullet))




Рис. 2–13 Отображение показаний сопротивления




Рис. 2–14 Измерение сопротивления

ПРИМЕЧАНИЕ

При измерении сопротивления необходимо учитывать следующее.

- Тестовые контакты могут добавлять к результатам измерения сопротивления погрешность от 0,1 до 0,2 Ом. Для проверки контактов прикасайтесь к ним наконечниками пробников одновременно и смотрите показания сопротивления на контактах. Чтобы исключить показания сопротивления контактов из измерений,

 **Null** 

удерживайте наконечники на тестовых контактах и нажмите **Null**. Теперь сопротивление на наконечниках пробников будет вычитаться из всех будущих отображающихся показаний.

Измерение электропроводности

Низкие значения электропроводности указывают на слишком высокое сопротивление. С помощью диапазона значений электропроводности (нСм) можно легко вычислять и определять сопротивление компонентов до 100 ГОм (разрешение 0,01 нСм).

Для измерения электропроводности выполните переключите мультиметр в режим

 **Range**

измерения сопротивления, как показано на **Рис. 2–14**. Нажмите кнопку **Range**, чтобы выбрать измерение электропроводности (отобразится единица измерения нСм). Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.

Показания при высоком сопротивлении восприимчивы к электрическим помехам. Для сглаживания большинства зашумленных показаний используйте функцию усреднения.

Проверка целостности цепи

ВНИМАНИЕ

Во избежание возможного повреждения мультиметра или тестируемого прибора отключите питание цепи и разрядите все высоковольтные конденсаторы перед выполнением проверки целостности.

Выполните настройку мультиметра для проверки целостности цепи, как показано на **Рис. 2–15**. Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.

Табл. 2–7 Положения поворотного переключателя, в которых возможна проверка целостности цепи

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки 
	Измерение сопротивления, Ом	Проверка целостности цепи ()

ПРИМЕЧАНИЕ

При проведении проверки целостности цепи используется звуковой сигнал и красный светодиодный индикатор, которые активируются при обнаружении размыкания или разрыва цепи. Звуковое и визуальное оповещение позволяет выполнить быструю проверку целостности цепи без просмотра показаний на дисплее.

Короткое замыкание при проверке целостности обозначает, что измеренное значение меньше пороговых значений сопротивления, указанных в **Табл. 2–8**.

Табл. 2–8 Пороговые значения сопротивления

Диапазон	Разрешение	Точность	Порог целостности	Заданная защита от перегрузки
60,000 Ω	0,001 Ω	0,15/ +20	$5 \pm 3 \Omega$	
600,00 Ω	0,01 Ω	0,05/ +10	$25 \pm 11 \Omega$	
6,0000 $k\Omega$	0,0001 $k\Omega$	0,05/ +2	$0,123 \pm 0,052 k\Omega$	
60,000 $k\Omega$	0,001 $k\Omega$	0,05/ +2	$1,12 \pm 0,5 k\Omega$	
600,00 $k\Omega$	0,01 $k\Omega$	0,05/ +2	$12,1 \pm 5,2 k\Omega$	1000 В (ср.квадр.) < 3 А (ток короткого замыкания)
6,0000 $M\Omega$	0,0001 $M\Omega$	0,15/ +2	$0,109 \pm 0,05 M\Omega$	
60,000 $M\Omega$	0,001 $M\Omega$	1,5/ +3	$0,109 \pm 0,05 M\Omega$	
600,00 $M\Omega$	0,01 $M\Omega$	3,0/ +3 (< 100 $M\Omega$) 8,0/ +3 (< 600 $M\Omega$)	$0,109 \pm 0,05 M\Omega$	
600,00 nCm	0,01 nCm	1/ +20	Нет	

Звуковой сигнал и светодиодный индикатор Vdatч можно установить в качестве оповещения о целостности, когда сопротивление тестируемой цепи будет меньше (короткое замыкание) или больше/равно (разомкнутая цепь) пороговому сопротивлению (см. раздел "**Изменение типа целостности цепи**" на стр. 129).

- Нормально разомкнутая: цепь нормально разомкнутая, при обнаружении короткого замыкания прозвучит звуковой сигнал и загорится светодиодный индикатор.
- Нормально замкнутая: цепь нормально замкнутая, при обнаружении замыкания прозвучит звуковой сигнал и загорится светодиодный индикатор.

Прозвонка для измерения сопротивления будет заблокирована в диапазоне 600 Ом.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция непрерывности определяет перемежающиеся короткие замыкания и размыкания цепи длительностью 1 мс. При возникновении короткого замыкания или размыкания мультиметр издает звуковой сигнал и начинает мигать индикатор.
- Можно включить или выключить звуковое и визуальное оповещение в настройках мультиметра. См. "**Изменение типа оповещения о целостности цепи**" на стр. 130 для получения дополнительной информации о звуковом предупреждении.




Рис. 2–15 Проверка целостности цепи

Проверка диодов

ВНИМАНИЕ

Во избежание возможного повреждения мультиметра или тестируемого прибора перед выполнением проверки диодов отключите питание цепи и разрядите все высоковольтные конденсаторы.

Выполните настройку мультиметра, чтобы проверить диоды, как показано на **Рис. 2–18**. Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.

Табл. 2-9 Положения поворотного переключателя, в которых возможна проверка диодов

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки 
	Проверка диодов	Частотомер

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функцию проверки диодов можно использовать для проверки не только диодов, но также транзисторов, триодных тиристоров и других полупроводниковых устройств. Исправный диод проводит ток только в одном направлении.
- При выполнении проверки ток проходит через полупроводниковые соединения, а затем выполняется измерение падения напряжения в соединении. Обычно падение напряжения составляет от 0,3 до 0,8 В.
- Подсоедините красный тестовый контакт к положительному выводу (аноду) диода и черный тестовый контакт к отрицательному выводу (катоду).




Рис. 2–16 Отображение диода

ПРИМЕЧАНИЕ

- Мультиметр может отображать напряжение прямого смещения диода приблизительно до 3,1 В. Напряжение прямого смещения стандартного диода обычно находится в диапазоне от 0,3 до 0,8 В; однако показания могут различаться в зависимости от сопротивления других участков цепи между наконечниками пробников.
 - Если во время проверки диодов звуковой сигнал включен, то на нормальном соединении мультиметр издаст короткий звуковой сигнал, а на короткозамкнутом соединении с напряжением менее 0,050 В сигнал будет звучать непрерывно. Информацию об отключении функции звукового оповещения см. в разделе "[Изменение частоты звукового сигнала](#)" на стр. [127](#).

Поменяйте местами пробники (как показано на **Рис. 2-19**) и снова измерьте напряжение диодов. Оцените состояние диода, используя следующие инструкции.

- Диод является исправным, если в режиме обратного смещения на мультиметре отображается **OL**.
 - Диод считается короткозамкнутым, если на дисплее мультиметра отображается приблизительно 0 В в режимах прямого и обратного смещения, и звуковой сигнал звучит непрерывно.
 - Диод считается разомкнутым, если на дисплее мультиметра отображается **OL** в режимах прямого и обратного смещения.




Рис. 2–17 Дисплей при разомкнутом диоде




Рис. 2–18 Проверка диода в режиме прямого смещения




Рис. 2–19 Проверка диода в режиме обратного смещения

Частотомер (только для модели U1282A)

ОСТОРОЖНО!

- Частотомер предназначен для измерения в низковольтных схемах. Не используйте частотомер в системах линий питания переменного тока.
- Для входного сигнала с пиковым напряжением более $\pm 1,8$ В вместо частотомера необходимо использовать режим измерения частоты, который доступен при измерении тока или напряжения.

Можно настроить деление сигнала на частотомере для измерения частоты в мегагерцах (МГц). Его можно использовать для измерения стабильности кварцевого генератора синхронизирующих импульсов на протяжении определенного периода времени.

- 1 Поместите поворотный переключатель в положение  **MHz**.
- 2 Нажмите   для выбора режима частотомера.
- 3 Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.
- 4 Если показание нестабильное, нажмите  для переключения между показаниями в **Гц** и **МГц**.




Рис. 2–20 Режим частотомера

Измерение емкости

ВНИМАНИЕ

Во избежание возможного повреждения мультиметра или тестируемого прибора перед выполнением измерения емкости отключите питание цепи и разрядите все высоковольтные конденсаторы. Используя функцию измерения напряжения постоянного тока, убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.

Выполните настройку мультиметра, чтобы измерить емкость, как показано на **Рис. 2–22**. Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.

Табл. 2-10 Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение емкости

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки 
 	Измерение емкости	Измерение температуры

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для измерения емкости мультиметр заряжает конденсатор с использованием тока известной величины в течение известного периода времени, измеряет полученное напряжение, а затем вычисляет его емкость.
- Л отображается в нижнем левом углу дисплея, когда конденсатор заряжается, а когда конденсатор разряжается, отображается .
- Чтобы повысить точность измерений конденсаторов малой емкости, нажмите , когда тестовые контакты разомкнуты, чтобы вычесть остаточную емкость мультиметра и проводов.
- Для измерения емкости величиной более 1000 μF сначала разрядите конденсатор, затем выберите подходящий диапазон для измерения. Это позволит сократить время измерения, а также получить точное значение емкости.




Рис. 2–21 Отображение емкости




Рис. 2–22 Измерение емкости

Измерение температуры

ОСТОРОЖНО!

Не подсоединяйте термопару к цепям, находящимся под напряжением. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

- Не сгибайте провода термопары под острым углом. Постоянное сгибание на протяжении длительного времени может привести к повреждению проводов.
- Всегда настраивайте отображаемые единицы измерения температуры в соответствии с официальными требованиями и законодательством региона, где используется прибор.

Для измерения температуры на мультиметре используется температурный датчик типа K (настройка по умолчанию). Чтобы измерить температуру, выполните настройку мультиметра, как показано на **Рис. 2-24**.

Табл. 2-11 Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение температуры

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки 
 	Измерение емкости	Измерение температуры

Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее. На основном дисплее обычно отображается температура и сообщение  (Термопара не подключена). Сообщение о неподключенном термопаре может отображаться в случае повреждения (размыкания) датчика, а также если датчик не был подключен к мультиметру. Чтобы выбрать единицы измерения температуры (°C или °F), нажмите и удерживайте кнопку   Range несколько секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При коротком замыкании разъема  на разъем COM отобразится температура на разъемах мультиметра.
- Чтобы изменить тип термопары K, заданный по умолчанию, на тип J, см. "**Изменение типа термоэлемента**" на стр. 125 для получения дополнительной информации.



Рис. 2–23 Отображение температуры

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик термопары с закругленным концом подходит для измерения температур от –40 до 204 °C (399 °F) в средах, не разрушающих ПТФЭ. Не погружайте датчик термопары в жидкость. Для получения наилучших результатов используйте датчик термопары, подходящий для каждого конкретного случая: погружной датчик для жидкостей или геля, воздушный датчик для измерений в воздушных средах.

Соблюдайте следующую процедуру измерения.

- Очистите поверхность для измерения и убедитесь, что датчик плотно прикасается к поверхности. Обязательно отключите питание.
- При измерении температур выше окружающей перемещайте термопару вдоль поверхности, пока не будет получено самое высокое значение температуры.
- При измерении температур ниже окружающей перемещайте термопару вдоль поверхности, пока не будет получено самое низкое значение температуры.
- Поместите мультиметр в рабочую среду не менее чем на 1 час, поскольку в мультиметре используется некомпенсаторный адаптер передатчика с миниатюрным термодатчиком.
- Не помещайте мультиметр в зонах с сильными колебаниями температуры.
- После измерения сигналов с высокой силой тока следует охладить мультиметр.

Для выполнения быстрого измерения используйте компенсацию **0°C** для просмотра изменений температуры датчика термопары. С помощью компенсации **0°C** можно упростить немедленное измерение относительной температуры без компенсации влияния окружающей температуры.




Рис. 2–24 Измерение температуры

Измерение температуры без компенсации влияния температуры окружающей среды

При работе в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды с изменяющейся температурой выполните следующее.

- 1 Нажмите кнопку **Range**, чтобы выбрать режим компенсации **FC**. Это позволит быстро измерить относительную температуру.
- 2 Не допускайте соприкосновения датчика термопары с поверхностью, для которой выполняется измерение.
- 3 После получения постоянных показаний нажмите **Null**, чтобы задать опорное значение для измерений относительной температуры.
- 4 Приложите датчик термопары к поверхности, на которой выполняется измерение температуры, и посмотрите показания на дисплее.




Рис. 2–25 Измерение температуры без компенсации влияния температуры окружающей среды

Измерение переменного или постоянного тока

ОСТОРОЖНО!

- Перед измерениями тока следует выключить источник питания цепи и измерить напряжение переменного или постоянного тока, чтобы убедиться в том, что источник питания выключен.
- Никогда не измеряйте ток в цепи, если потенциал относительно земли при разомкнутой цепи выше 1000 В. Это может привести к повреждению мультиметра, поражению электрическим током или получению травм.

ВНИМАНИЕ

- Во избежание повреждения мультиметра или тестируемого оборудования выполните следующее.
 - Проверьте предохранители мультиметра перед измерением тока.
 - Используйте правильные контакты, функции и диапазон для выполнения измерения.
 - Не подсоединяйте пробники параллельно какому-либо участку цепи или компоненту, когда провода подключены к токовым разъемам.
- Измерение тока можно выполнять при неизменной силе тока 440 мА и при силе тока в диапазоне от > 440 до 600 мА в течение 20 часов (максимум). После измерения тока > 440 мА охладите мультиметр в течение периода, вдвое превышающего время измерения, и перед продолжением слаботочных измерений используйте нулевую функцию (Δ) (см. "Выполнение относительных измерений (нулевых)" на стр. 98) для обнуления теплового эффекта.
- Измерение тока можно выполнять при неизменной силе тока 10 А и при силе тока в диапазоне от 10 до 20 А в течение 30 секунд (максимум). После измерения тока > 10 А и перед продолжением слаботочных измерений охладите мультиметр в течение периода времени, вдвое превышающего время измерения.

Выполните настройку мультиметра для измерения переменного или постоянного тока, как показано на **Рис. 2-27**. Разомкните участок тестируемой цепи. Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.

Табл. 2-12 Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение силы тока

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки 
	Сила постоянного тока, А	Переключение режимов – Сила переменного тока, А – Сила переменного и постоянного тока, А – Сила постоянного тока, А
	Сила постоянного тока, мА (или μ А)	Переключение режимов – Сила переменного тока, мА (или μ А) – Сила переменного и постоянного тока, мА (или μ А) – Сила постоянного тока, мА (или μ А)

ВНИМАНИЕ

- Во избежание перегорания предохранителя мультиметра на 440 мА используйте разъем $\mu\cdot$ **mA**, только если сила тока не превышает 440 мА. См. раздел **Предупреждение о входе** для получения информации об оповещениях, используемых на мультиметре, когда контакты неправильно используются для измерения тока.
- Подключение датчиков параллельно цепи, находящейся под напряжением, когда проводник подсоединен к токовому разъему, может привести к повреждению тестируемой цепи и плавлению предохранителя в мультиметре. Это происходит, поскольку сопротивление на токовых разъемах мультиметра очень низкое, что приводит к короткому замыканию.




Рис. 2-26 Отображение силы постоянного тока

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для измерения силы тока необходимо разомкнуть тестируемую сеть и последовательно присоединить мультиметр к цепи.
- Отключите питание цепи. Разрядите все высоковольтные конденсаторы. Вставьте черный тестовый провод в разъем **COM**. Вставьте красный тестовый провод во входной разъем, соответствующий диапазону измерения.
- При использовании разъема **A** переведите поворотный переключатель в положение .
- При использовании разъема **$\mu\text{-mA}$** переведите поворотный переключатель в положение  **$\mu\text{-mA}$** , если сила тока не превышает 440 мА, или в положение  **A**, если сила тока выше 440 мА, но ниже 10 А.
- Нажмите кнопку  **View**, чтобы переключиться в режим измерения постоянного () , переменного () или переменного и постоянного () тока.
- При обратной полярности подсоединения контактов отобразятся отрицательные показания, но мультиметр не будет поврежден.
- Нажмите и удерживайте кнопку  **Dual** несколько секунд, чтобы просмотреть список доступных парных сочетаний для отображения (для получения подробной информации см. раздел "**Приложение B. Парные сочетания показаний, включаемые с помощью кнопки Dual**" на стр. 143).
- Нажмите кнопку  **Log**, чтобы включить режим тестирования частоты для измерений силы тока. См. раздел "**Измерение частоты**" на стр. 87 для получения дополнительной информации.




Рис. 2–27 Измерение переменного или постоянного тока

Процентная шкала 4-20 mA или 0-20 mA

Чтобы измерения силы тока отображались в процентах, переведите поворотный переключатель в положение $\mu\text{-mA}$ и настройте мультиметр на измерение постоянного тока; для этого выполните действия, описанные в разделе **Измерение переменного или постоянного тока**. Нажмите и удерживайте кнопку несколько секунд, чтобы перейти по списку доступных вариантов и активировать значок $\% \text{0-20}$ (или $\% \text{4-20}$) в правой части дисплея.

Табл. 2-13 Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение тока в /

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки
	Сила постоянного тока, мА (или μA)	Переключение режимов <ul style="list-style-type: none"> - Сила переменного тока, мА (или μA) - Сила переменного и постоянного тока, мА (или μA) - Сила постоянного тока, мА (или μA)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выводом токовой петли 4-20 mA на передатчике является электрический сигнал, который используется в последовательной цепи для получения сигнала точного измерения, который пропорционален применяемому давлению, температуре или потоку в управлении процессом. Сигнал является токовой петлей, где 4 mA представляет сигнал 0 / 20 mA представляет сигнал 100 / .
- Значение в / для 4-20 mA или 0-20 mA в этом мультиметре вычисляется с использованием соответствующего измерения постоянного тока в мА. Мультиметр автоматически оптимизирует разрешение для выбранного измерения.




Рис. 2-28 Отображение значений в / по шкале от 4 до 20 мА




Рис. 2–29 Отображение значений в/ по шкале от 0 до 20 мА

Аналоговый столбчатый график отображает текущее значение измерения. В примере, приведенном выше, значение 8 мА представлено как 40/ по процентной шкале от 0 до 20 мА и как 25/ по процентной шкале от 4 до 20 мА.

Табл. 2–14 Диапазон измерений по процентной шкале

Процентная шкала 4-20 мА или 0-20 мА	Диапазон измерений постоянного тока, мА
999,99 /	~ 600 мА ^[a]
9999,9 /	

[а] Применяется в режиме автоматического и ручного выбора диапазона

Используйте процентную шкалу для датчика давления, установочного приспособления клапана или других преобразователей входного сигнала, чтобы измерить давление, температуру, поток, водородный показатель или другие переменные процесса.



Рис. 2–30 Измерение силы постоянного тока с помощью процентной шкалы от 0 до 20 мА

Измерение частоты

ОСТОРОЖНО!

Никогда не измеряйте частоту, когда напряжение или уровень тока превышает заданный диапазон. Вручную задайте диапазон напряжения или силы тока, если требуется измерить частоту ниже 20 Гц.

Мультиметр позволяет одновременно отслеживать текущее напряжение или силу тока вместе с измерением частоты, коэффициента заполнения или длительности импульса.

В **Табл. 2-15** показаны основные функции мультиметра, позволяющие измерять частоту.

Табл. 2-15 Положения поворотного переключателя, в которых возможно измерение частоты

Обозначение	Функция по умолчанию	Функция при нажатии кнопки Esc
	Напряжение переменного тока, В	Напряжение переменного тока, В (с ФНЧ)
	Напряжение переменного тока, мВ	Напряжение переменного тока, мВ (с ФНЧ)
	Напряжение постоянного тока, В	Переключение режимов <ul style="list-style-type: none"> – Напряжение переменного тока, В – Напряжение переменного и постоянного тока, В – Напряжение постоянного тока, В
	Напряжение постоянного тока, мВ	Переключение режимов <ul style="list-style-type: none"> – Напряжение переменного тока, мВ – Напряжение переменного и постоянного тока, мВ – Напряжение постоянного тока, мВ
	Сила постоянного тока, А	Переключение режимов <ul style="list-style-type: none"> – Сила переменного тока, А – Сила переменного и постоянного тока, А – Сила постоянного тока, А
	Сила постоянного тока, мА (или мА)	Переключение режимов <ul style="list-style-type: none"> – Сила переменного тока, мА (или мА) – Сила переменного и постоянного тока, мА (или мА) – Сила постоянного тока, мА (или мА)

Для измерения частоты выберите с помощью поворотного переключателя одну из основных функций, позволяющих измерять частоту, которые перечислены в **Табл. 2-15**. Нажмите

кнопку **Hz Save**, затем выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.

С помощью кнопки **Range** выполняется управление входным диапазоном функции напряжения или силы тока, а не диапазоном частоты.




Рис. 2–31 Отображение частоты

Частота входного сигнала отображается на основном дисплее. Значения напряжения и силы тока отображаются на вспомогательном дисплее. Столбчатый график не показывает частоту, а отображает значения напряжения и силы тока входного сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Измерение частоты сигнала помогает определить наличие гармоник тока в нейтральных проводниках и определяет, являются ли эти нейтральные токи результатом несбалансированных фаз или нелинейных нагрузок.
- Частота – это количество завершенных циклов сигнала за одну секунду. Частота определяется в виде отношения 1/период. Период – это время между переходами среднего порога двух последовательных фронтов с одинаковой полярностью, как показано на **Рис. 2–32**.
- Мультиметр выполняет измерение частоты сигнала напряжения или силы тока путем вычисления количества пересечений сигналом порогового уровня в течение заданного периода времени.
- Для получения наилучших результатов измерения частоты используйте маршрут измерения переменного тока.




Рис. 2–32 Измерения частоты, длительности импульса и коэффициента заполнения

ПРИМЕЧАНИЕ

Соблюдайте следующую процедуру измерения.

- Если отображается показание 0 Гц или показания нестабильны, входной сигнал может быть ниже или приблизительно равен уровню запуска. Обычно можно устранить эти проблемы, выбрав вручную более низкий входной диапазон, что увеличивает чувствительность мультиметра.
- Если показания превышают ожидаемые значения, входной сигнал может быть искажен. Искажение сигнала может привести к множественному запуску частотометра. Выбор более высокого диапазона напряжения может решить эту проблему, поскольку при этом снижается чувствительность мультиметра. Обычно правильным является самое низкое отображаемое значение частоты.

Снова нажмите кнопку  **Log**, чтобы прокрутить список измерений частоты, длительности импульса и коэффициента заполнения.

Нажмите кнопку  **Dual**, чтобы вернуться к режиму измерения частоты, и нажмите и удерживайте кнопку  несколько секунд, чтобы отключить функцию измерения частоты.

Измерение длительности импульса

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция длительности импульса используется для измерения периода времени, когда значения сигнала являются высокими или низкими, как показано на **Рис. 2–32**. Это время от среднего порога переднего фронта до среднего порога следующего заднего фронта. Измеряемый сигнал должен быть периодическим; его шаблон должен повторяться с одинаковыми временными интервалами.

- 1 Для измерения длительности импульсов выберите с помощью поворотного переключателя одну из функций, позволяющих измерять частоту, которые перечислены в **Табл. 2–15**.
- 2 Нажмайте кнопку **Hz Save**, пока измерения не отобразятся в миллисекундах (**ms**). Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.



Рис. 2–33 Отображение длительности импульса

Длительность импульса входного сигнала отображается на основном дисплее. Значения напряжения и силы тока отображаются на вспомогательном дисплее. Столбчатый график не показывает длительность импульса, а отображает значения напряжения или силы тока входного сигнала.

Полярность длительности импульса отображается слева от значения длительности импульса. **↑** обозначает положительное значение длительности импульса, а **↓** обозначает отрицательное значение длительности импульса. Для изменения измеряемой полярности нажмите и удерживайте кнопку **Dual** несколько секунд.

Снова нажмите кнопку **Hz Save**, чтобы прокрутить список измерений частоты, длительности импульса и коэффициента заполнения.

Нажмите кнопку **Hz Save**, чтобы вернуться к режиму измерения частоты, и нажмите и удерживайте кнопку **Dual** несколько секунд, чтобы отключить функцию измерения частоты.

Измерение коэффициента заполнения

ПРИМЕЧАНИЕ

Коэффициент заполнения последовательности повторяющихся импульсов является отношением положительного или отрицательного значения длительности импульса к периоду, и выражается в процентах, как показано на **Рис. 2–32**.

Функция коэффициента заполнения оптимизирована для измерения времени включения или выключения логических и коммутационных сигналов. Системы, например электронные системы впрыска топлива и импульсные источники питания, управляются импульсами с изменяющейся длительностью, которую можно проверить путем измерения коэффициента заполнения.

- 1 Для измерения коэффициента заполнения выберите с помощью поворотного переключателя одну из функций, позволяющих измерять частоту, которые перечислены в **Табл. 2–15**.

- 2 Нажимайте кнопку  **Hz**, пока измерения не отобразятся в процентах (✓). Выполните измерение в контрольных точках и просмотрите показания на дисплее.



Рис. 2–34 Отображение коэффициента заполнения

Коэффициент заполнения входного сигнала в процентах отображается на основном дисплее. Значения напряжения и силы тока отображаются на вспомогательном дисплее. Столбчатый график не показывает коэффициент заполнения, а отображает значения напряжения или силы тока входного сигнала.

Полярность импульса отображается слева от значения коэффициента заполнения.

↑ обозначает положительный импульс, а **↓** обозначает отрицательный импульс. Для изменения измеряемой полярности нажмите и удерживайте кнопку  **Dual** несколько секунд.

Снова нажмите кнопку  **Hz**, чтобы прокрутить список измерений частоты, длительности импульса и коэффициента заполнения.

Нажмите кнопку  **Hz**, чтобы вернуться к режиму измерения частоты, и нажмите и

удерживайте кнопку  **Dual** несколько секунд, чтобы отключить функцию измерения частоты.

Вывод прямоугольного сигнала

Вывод прямоугольного сигнала можно использовать для генерирования ШИМ (широкото-импульсная модуляция) или обеспечения источника синхронизирующих импульсов (генератор скорости передачи данных в бодах). Этую функцию также можно использовать для проверки и калибровки отображения данных расходомера, счетчиков, тахометров, осциллографов, преобразователей частоты и других устройств ввода частоты.

Выбор частоты вывода прямоугольного сигнала

- Поместите поворотный переключатель в положение OUT. По умолчанию коэффициент заполнения составляет 50,000 / , а частота по умолчанию составляет 600 Гц, как показано на основном и вспомогательном дисплее соответственно.
- Нажмите кнопку Esc Shift, чтобы включить отображение коэффициента заполнения или длительности импульса на основном дисплее.
- Нажмите или на кнопке Hold или Hz Save, чтобы перейти по списку доступных частот (список содержит 29 частот).
- Нажмите Δ Null A или для изменения значения коэффициента заполнения или длительности импульса.




Рис. 2–35 Отображение вывода прямоугольного сигнала



Рис. 2–36 Вывод прямоугольного сигнала

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

3 ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕТРА

Бесконтактное определение напряжения переменного тока (Vдатч)	96
Выполнение относительных измерений (нулевых)	98
Сохранение максимального и минимального значения (MaxMin)	100
Сбор пиковых значений (Peak)	102
Стоп-кадр (удержание запуска и автоматическое удержание)	104
Запись данных измерений (регистрация данных)	105
Выполнение записи в журнал вручную (HAnd)	106
Выполнение записи в журнал с интервалом (AUto)	107
Создание журналов регистрации по событию (triG)	108
Выполнение экспорта журналов	110
Просмотр ранее записанных данных (Просмотр)	111

В следующих разделах описываются дополнительные функции мультиметра.

Бесконтактное определение напряжения переменного тока (Vдатч)

Vдатч – бесконтактный датчик напряжения, который определяет присутствие поблизости напряжений переменного тока.

ОСТОРОЖНО!

- Рекомендуется до и после каждого использования выполнять измерение в известной цепи, подключенной к источнику питания и работающей в номинальном диапазоне напряжения переменного тока для данного устройства, чтобы убедиться, что Vдатч работает.
- Напряжение может присутствовать в цепи даже при отсутствии предупреждающей индикации Vдатч. Не используйте Vдатч с экранированными проводами. Никогда не прикасайтесь к элементам цепи или проводникам, находящимся под напряжением, без необходимой изоляционной защиты или отключения источника напряжения.
- На работу Vдатч могут влиять различия в конструкции разъемов, толщине и типе изоляции.

ВНИМАНИЕ

После использования Vдатч рекомендуется измерять напряжение, используя тестовые контакты и функцию измерения напряжения, даже если отсутствует предупреждающая индикация.

- 1 Нажмите и удерживайте  Vsense, чтобы включить Vдатч (для любого положения поворотного переключателя, кроме **OFF** и  **OUT**).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если мультиметр определяет наличие напряжения переменного тока, он издает звуковой сигнал, и в верхней части мультиметра загорится красный светодиодный индикатор Vдатч.

Также на дисплее отобразится символ . Звуковое и визуальное оповещение позволяет легко определять наличие напряжения переменного тока рядом с объектом.

В этом режиме не отображается разрешение и точность измерений напряжения.

- 2 Нажатием кнопки  Range можно переключаться между высокой (**Hi.SE**) и низкой (**Lo.SE**) чувствительностью Vдатч.

- 3 Снова нажмите и удерживайте  Vsense, чтобы выключить Vдатч.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда Vдатч отключен, мультиметр вернется к основной функции, установленной с помощью поворотного переключателя, независимо от того, какая функция была активна перед включением Vдатч.




Рис. 3–1 Режим бесконтактного определения напряжения переменного тока (Vsатч)

Выполнение относительных измерений (нулевых)

При выполнении измерений с помощью нулевой функции, также называемых относительными измерениями, каждое показание является разницей между нулевым значением (сохраненным или измеренным) и входным сигналом.

Одним из возможных применений является увеличение точности измерений сопротивления путем обнуления сопротивления тестовых проводов. Обнуление проводов особенно важно выполнять перед измерением емкости.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нуль можно установить при использовании функции ручной или автоматической установки диапазона, однако показание при перегрузке невозможно сохранить в качестве нулевого значения.

- 1 Для активирования режима относительных показаний нажмите клавишу  **(Vsense)**. Значение измерения, когда включен нуль (Δ), сохраняется в качестве опорного.




Рис. 3–2 Отображение нуля

- 2 Нажмите  еще раз, чтобы просмотреть сохраненное опорное значение. Через несколько секунд дисплей вернется в обычное состояние.
- 3 Чтобы отключить нулевую функцию, нажмите  , когда отображается сохраненное опорное значение.

Для любой функции измерения можно напрямую измерить и сохранить нулевое значение, нажав  , когда тестовые контакты разомкнуты (обнуление значения емкости тестовых проводов), при коротком замыкании (обнуление сопротивления тестовых проводов) или при измерении нулевых значений на концах тестируемой цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При измерении сопротивления мультиметр считывает ненулевое значение даже при непосредственном контакте двух тестовых контактов вследствие наличия сопротивления на этих проводах. Используйте нулевую функцию, чтобы скорректировать нуль на дисплее.
- При измерении напряжения постоянного тока на точность измерений влияет тепловой эффект. Закоротите тестовые контакты и, когда отображаемое значение установится, нажмите **Null**, чтобы выполнить настройку нуля на дисплее.



Рис. 3–3 Принцип работы нулевой функции

Сохранение максимального и минимального значения (MaxMin)

Операция MaxMin позволяет сохранить максимальное, минимальное и среднее входное значение, полученное в ходе выполнения последовательности измерений. Когда входное значение оказывается ниже сохраненного минимального значения или выше сохраненного максимального значения, мультиметр издает звуковой сигнал и сохраняет новое значение. Одновременно сохраняется и отображается на дисплее время, прошедшее со времени начала сеанса записи. Мультиметр также вычисляет среднее значение для всех показаний, которые были получены с момента включения режима измерения максимального и минимального значения.

На дисплее мультиметра можно просмотреть следующие статистические данные для любого набора показаний:

- Max: наибольшее показание с момента включения функции MaxMin
- Min: наименьшее показание с момента включения функции MaxMin
- Avg: усредненное или среднее значение для всех показаний, полученных после включения функции MaxMin.
- MaxMinAvg: текущее показание (фактическое значение входного сигнала).

- 1** Нажмите кнопку  **MaxMin**, чтобы включить операцию MaxMin.
- 2** Снова нажмите  **MaxMin** для последовательного переключения входных значений: Max, Min, Avg или текущего (MaxMinAvg).




Рис. 3–4 Отображение MaxMin

- 3** На дополнительном дисплее отобразится время, прошедшее с начала операции.

Нажмите  **Hold**, чтобы перезапустить сеанс записи.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При изменении диапазона вручную сеанс записи будет перезапущен.
- При записи значения перегрузки функция усреднения выключается. Вместо усредненного значения отображается .
- Функция автоматического выключения питания отключается при включении операции MaxMin.
- Максимальное время записи составляет 99 999 секунд (27 часов 46 минут 39 секунд). В случае превышения максимального времени записи отображается индикация .

-
- 4** Для отключения функции MaxMin нажмите и удерживайте кнопку  более 1 секунды.

Этот режим используется для регистрации чередующихся показаний, автоматической записи минимального и максимального показания или записи показаний, когда нет возможности просмотреть показания на дисплее мультиметра.

Отображаемое усредненное значение является истинным средним арифметическим всех показаний, которые были получены с момента запуска записи. Среднее значение показаний используется для выравнивания непостоянных входных значений, вычисления потребляемой мощности или оценки времени активности цепи в процентах.

Сбор пиковых значений (Peak)

С помощью этой функции можно измерять пиковое напряжение для анализа таких компонентов, как силовые распределительные трансформаторы и конденсаторы корректировки коэффициента мощности.

- 1** Для активации режима измерения пиков, нажмите кнопку **MaxMin** и удерживайте ее более 1 секунды.
- 2** Снова нажмите кнопку **MaxMin** для просмотра максимального (HoldMax) или минимального (HoldMin) пикового значения с указанием времени фиксации.




Рис. 3–5 Отображение пика

- 3** Если отображается **OL** (перегрузка), нажмите кнопку **Range** для изменения диапазона измерений. При этом измерение будет перезапущено.
- 4** Нажмите **Hold**, чтобы перезапустить измерение без изменения диапазона измерений.
- 5** Для отключения функции измерения пиков нажмите и удерживайте кнопку **MaxMin** более 1 секунды.

Когда пиковое значение входного сигнала оказывается ниже сохраненного минимального значения или выше сохраненного максимального значения, мультиметр издает звуковой сигнал и сохраняет новое значение.

Одновременно в качестве временной метки сохраняется время, прошедшее с начала сеанса записи пиковых значений.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включении функции измерения пиков функция автоматического выключения питания (APO) будет отключена.

Вычисление коэффициента амплитуды

Коэффициент амплитуды – это измерение искажения сигнала, он вычисляется как пиковое значение сигнала, деленное на соответствующее среднеквадратическое значение. Это измерение важно при решении проблем качества электроэнергии. В примере измерения, показанном ниже (**Рис. 3–6**), коэффициент амплитуды вычисляется следующим образом:

$$\text{Коэффициент амплитуды} = \frac{\text{Пиковое значение}}{\text{Истинное ср.квадр. Значение}} = \frac{2,2669 \text{ В}}{1,6032 \text{ В}} = 1,414$$




Рис. 3–6 Операция удержания пика

Стоп-кадр (удержание запуска и автоматическое удержание)

TrigHold

Нажмите кнопку  , чтобы активировать операцию TrigHold при соблюдении следующего условия:

- Элемент  в меню настройки отключен. См. "Изменение диапазона отклонений" на стр. 119

В режиме выполнения операции TrigHold нажмите кнопку  , чтобы вручную запустить удержание следующего измеренного значения. Перед обновлением дисплея начнет мигать значок .

Операция AutoHold

Нажмите кнопку  , чтобы активировать операцию AutoHold при соблюдении следующих условий:

- Элемент  в меню настройки включен. См. "Изменение диапазона отклонений" на стр. 119

Операция AutoHold отслеживает входной сигнал и обновляет данные на дисплее, а также издает звуковой сигнал (если включен) при распознавании нового постоянного измерения. Запуск режима AutoHold происходит, если изменение входного сигнала превышает выбранное регулируемое число отклонений (пороговое значение AutoHold) (по умолчанию используется значение 50).

Изменение порогового числа по умолчанию для режима AutoHold

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку  , одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмайте кнопку  или  на  , пока на дополнительном экране не отобразится .
- 3 Нажмите кнопку  или  , чтобы изменить значение, отображающееся на основном дисплее.
- 4 Нажмите  или  на кнопке  , чтобы перейти к следующему значению, затем повторно выполните шаг 3, чтобы изменить его.
- 5 Нажмите   , чтобы сохранить изменения. Нажмите и удерживайте кнопку  , пока мультиметр не перезапустится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если отображаемое значение показания непостоянно, оно не будет обновляться.

Запись данных измерений (регистрация данных)

Функция записи данных в журнал обеспечивает удобство записи данных тестирования для последующего просмотра или анализа. Поскольку данные сохраняются в энергонезависимой памяти, данные остаются сохранными, даже при выключении мультиметра или при замене батареи.

Функция регистрации данных позволяет выполнять сбор информации об измерениях в течение установленного пользователем периода времени. Существует четыре параметра журнала, которые можно использовать для сбора данных измерений: регистрация вручную (**Hold**), периодическая регистрация (**Auto**), регистрация по событию (**Гр. б**) или экспорт данных (**E**).

Параметр регистрации вручную позволяет сохранять экземпляры измеренного сигнала при каждом нажатии кнопки **Hz Save** и ее удержании более 1 секунды. См. стр. 106.

При использовании параметра периодической регистрации выполняется сохранение записи измеренного сигнала с интервалом, заданным пользователем. См. стр. 107.

При использовании параметра регистрации по событию выполняется сохранение записи измеренного сигнала каждый раз, когда удовлетворяются условия запуска. См. стр. 108.

При выборе параметра экспорта данных выполняется сохранение записи измеренного сигнала и ее экспорт через оптический порт связи мультиметра при каждом нажатии кнопки **Hold E**. См. стр. 110.

Табл. 3-1 Максимальный объем записываемых данных

Параметр записи данных	Максимальная емкость для сохранения
Экспорт (E)	100
Вручную (Hold)	100
С интервалом (Auto)	10000
По событию (Гр. б)	Выделенный объем памяти используется совместно с параметром регистрации с интервалом

Перед началом сеанса записи выполните настройку мультиметра для измерений, которые требуется записать.

Выберите параметр регистрации данных

- Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Shift**, одновременно повернув переключатель.
- Нажимайте **◀** или **▶** на кнопке **Hold E**, пока на дополнительном дисплее не отобразится **ГРБ**, а в левом углу дополнительного дисплея не отобразится значок **LOG**.

- 3** Нажмите или для изменения параметра регистрации данных.
- Доступные параметры: **HAnd**, **AUto** или **Log**.
- 4** Нажмите , чтобы сохранить изменения. Нажмите и удерживайте кнопку , пока мультиметр не перезапустится.

View
Esc Shift

Выполнение записи в журнал вручную (HAnd)

Убедитесь в том, что в качестве параметра регистрации данных в меню настройки мультиметра выбран элемент **HAnd**.

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку несколько секунд, чтобы сохранить значение входного сигнала и функцию. **LOG** и номер записи журнала отобразятся в верхней части дисплея. Через некоторое время (приблизительно 1 секунду) на дисплее вновь появляется нормальная индикация.




Рис. 3–7 Отображение в режиме регистрации данных вручную

- 2** Снова выполните **шаг 1**, чтобы сохранить следующее значение входного сигнала.

Максимальное количество показаний, которое можно сохранить при использовании режима записи в журнал вручную, составляет 100 записей. Когда весь объем памяти занят,

на дополнительном дисплее отобразится **FULL** при нажатии и удержании кнопки в течение нескольких секунд.

Для получения информации о просмотре или удалении сохраненных данных см. раздел **Просмотр ранее записанных данных (Просмотр)** в данном руководстве.

Выполнение записи в журнал с интервалом (AAuto)

Убедитесь в том, что в качестве параметра регистрации данных в меню настройки мультиметра выбран элемент **AAuto**.

Установите продолжительность интервала записи

- 1** Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **View Esc Shift**, одновременно повернув переключатель.
- 2** Нажмайте **◀** или **▶** на кнопке **Hold E**, пока на дополнительном дисплее не отобразится **L** и **Hz**, а в левом углу дополнительного дисплея не отобразится значок **LOG**.
- 3** Нажмите **Vsense Null A** или **Dual**, чтобы изменить продолжительность или интервал записи, который должен находиться в диапазоне от 1 до 99 999 секунд (по умолчанию установлена продолжительность, равная 1 секунде).
- 4** Нажмите **◀** или **▶** на кнопке **Hold E**, чтобы перейти к следующему значению, затем повторно выполните шаг **3**, чтобы изменить его.
- 5** Нажмите **Log Hz Save**, чтобы сохранить изменения. Нажмите и удерживайте кнопку **View Esc Shift**, пока мультиметр не перезапустится.

Длительность, заданная в предыдущих шагах, будет определять, как долго будет продолжаться каждый интервал записи. Значение входного сигнала в конце каждого интервала будет записываться и сохраняться в память мультиметра.

Включение режима записи в журнал с интервалом

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку **Log Hz Save** более одной секунды, чтобы включить режим регистрации данных с интервалом. **LOG A** и номер записи журнала отобразятся в верхней части дисплея. Последующие показания автоматически будут записываться в память мультиметра через интервал, заданный в меню настройки.




Рис. 3–8 Отображение в режиме регистрации данных с интервалом

- 2** Нажмите и удерживайте кнопку  более 1 секунды, чтобы выключить режим регистрации данных с интервалом.

Максимальное количество показаний, которое можно сохранить при использовании режима записи в журнал с интервалом, составляет 10 000 записей. Когда весь объем памяти занят, на дополнительном дисплее отобразится **FULL** при нажатии и удержании кнопки

 В течение нескольких секунд.

Для регистрации данных с интервалом и по событию используется общий буфер памяти (10 000 записей). Если чаще будет использоваться регистрация с интервалом, то максимальное число записей для сохранения в режиме регистрации по событию уменьшится, и наоборот.

Для получения информации о просмотре или удалении сохраненных данных см. раздел **Просмотр ранее записанных данных (Просмотр)** в данном руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда запущен сеанс записи в журнал с интервалом, отключаются все операции с клавиатурой, кроме кнопки , с помощью которой при нажатии в течение более 1 секунды можно остановить запись и выйти из сеанса записи. Более того, во время сеанса записи отключается функция автоматического выключения питания.

Создание журналов регистрации по событию (trIG)

Убедитесь в том, что в качестве параметра регистрации данных в меню настройки мультиметра выбран элемент **trIG**.

Журналы по событию используются только для следующих режимов.

- Удержание запуска и автоматическое удержание ([стр. 104](#))
- Запись данных операции MaxMin ([стр. 100](#))
- Запись данных операции Peak ([стр. 102](#))

Записи по событию запускаются, когда измеряемый сигнал удовлетворяет набору условий запуска, если функция измерения используется в следующих режимах:

Табл. 3-2 Условия запуска записи в журнал по событию

Режимы	Условие запуска
<i>Записывается значение входного сигнала.</i>	
Удержание запуска	При каждом нажатии кнопки  .
Автоматическое удержание	Если изменение входного сигнала превышает число отклонений.

Табл. 3-2 Условия запуска записи в журнал по событию (продолжение)

Режимы	Условие запуска
	<i>Записывается значение входного сигнала.</i>
MaxMin	Когда записывается новое максимальное (или минимальное) значение. Среднее значение и текущие показания не записываются в журнал по событию.
Peak	Когда записывается новое пиковое (максимальное или минимальное) значение.

Включение режима записи в журнал по событию

- 1 Выберите один из четырех режимов, перечисленных в **Табл. 3-2**.

- 2 Нажмите и удерживайте кнопку  более одной секунды, чтобы включить режим регистрации данных по событию. **LOG** и номер записи журнала отобразятся в верхней части дисплея. Последующие показания автоматически записываются в память мультиметра каждый раз при удовлетворении условия запуска, заданного в **Табл. 3-2**. Через некоторое время (приблизительно 1 секунду) на дисплее вновь появляется нормальная индикация.




Рис. 3–9 Отображение в режиме регистрации данных по событию

- 3 Нажмите и удерживайте кнопку  более 1 секунды, чтобы выключить режим регистрации данных по событию.

Максимальное количество показаний, которое можно сохранить при использовании режима записи в журнал по событию, составляет 10 000 записей. Когда весь объем памяти занят, на дополнительном дисплее отобразится **FULL** при нажатии и удержании кнопки  в течение нескольких секунд.

Для регистрации данных по событию и с интервалом используется общий буфер памяти (10 000 записей). Если чаще будет использоваться регистрация по событию, то максимальное число записей для сохранения в режиме регистрации с интервалом уменьшится, и наоборот.

Для получения информации о просмотре или удалении сохраненных данных см. раздел **Просмотр ранее записанных данных (Просмотр)** в данном руководстве.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время сеанса записи отключается функция автоматического выключения питания.

Выполнение экспорта журналов

- 1** Нажмите кнопку  во время измерения, чтобы сохранить текущее значение входного сигнала.
- a** В режиме TrigHold в верхней части дисплея отобразится **LOG**,  и **Trig Hold**. Через несколько секунд значки **LOG** и  и **Auto Hold**. Через несколько секунд значки **LOG** и 

Рис. 3–10 Дисплей при экспорте журнала (режим TrigHold)




Рис. 3–11 Дисплей при экспорте журнала (режим AutoHold)

- 2** Снова выполните **шаг 1**, чтобы сохранить следующее значение входного сигнала.

Максимальное количество показаний, которое можно сохранить в журнал для экспорта, составляет 100 записей. Когда весь объем памяти занят, на дополнительном дисплее

отобразится **FULL** при нажатии и удержании кнопки  в течение нескольких секунд.

Для получения информации о просмотре или удалении сохраненных данных см. раздел **Просмотр ранее записанных данных (Просмотр)** в данном руководстве.

Просмотр ранее записанных данных (Просмотр)

Просмотр данных, сохраненных в памяти мультиметра, выполняется с помощью кнопки



- Нажмите и удерживайте кнопку **View** и **Shift** более 1 секунды, чтобы войти в режим просмотра на мультиметре. Снова нажмите **View** и **Shift**, чтобы выбрать журнал данных, регистрируемых вручную (H), журнал данных, регистрируемых с интервалом (A), журнал данных, регистрируемых по событию (E) или экспорттировать сохраненные ранее записи (**Export**).




Рис. 3–12 Дисплей в режиме просмотра

Если сохраненных записей нет, на дополнительном дисплее отобразятся горизонтальные черточки.



Рис. 3–13 Дисплей при отсутствии сохраненных данных

- Выберите необходимый тип журнала данных, чтобы просмотреть соответствующие записи.

i Нажмите **◀** на **Hold E**, чтобы перейти к первой сохраненной записи.

ii Нажмите **▶** на **Hold E**, чтобы перейти к последней сохраненной записи.

- Vsense**
- iii** Нажмите  **Null**, чтобы просмотреть следующую сохраненную запись. Номер индекса увеличивается на одну единицу.
- Dual**
- iv** Нажмите  **Null**, чтобы просмотреть предыдущую сохраненную запись. Номер индекса уменьшается на одну единицу.
- Log**
- 3** Нажмите  **Hz Save**, чтобы удалить последнюю сохраненную запись, или нажмите и удерживайте эту кнопку несколько секунд, чтобы удалить все записи в журнале выбранного типа.
- 4** Нажмите и удерживайте кнопку  **Shift** более 1 секунды, чтобы выключить режим просмотра.

Очистка памяти журналов

Можно очистить память журналов мультиметра. При выполнении этой операции полностью очищается память журналов мультиметра. Данные, сохраненные в памяти мультиметра, невозможно восстановить после их удаления.

Перед очисткой памяти журналов убедитесь, что все записи, занесенные в журналы вручную (**H**), с интервалом (**A**) или по событию (**E**), а также записи для экспорта (**Export**) удалены (см. шаг 3).

После удаления всех записей нажмите и удерживайте кнопку  **Null** несколько секунд, чтобы очистить память журналов.

ВНИМАНИЕ

Операция очистки памяти журналов данных может занять 1-2 минуты. Не нажмайтe кнопки и не поворачивайте поворотный переключатель до завершения операции очистки памяти журналов.

4 Параметры настройки мультиметра

Использование меню настройки	114
Изменение числовых значений	115
Структура меню настройки	116
Элементы меню "Настройка"	119
Изменение диапазона отклонений	119
Включение режима сглаживания	120
Изменение периода перед автоматическим выключением питания и подсветки	121
Изменение параметра записи	122
Изменение временного интервала сбора данных	123
Установка пользовательского опорного импеданса мощности дБм	124
Изменение типа термоэлемента	125
Изменение единиц измерения температуры	126
Изменение частоты звукового сигнала	127
Изменение звукового сигнала при запуске	128
Изменение типа целостности цепи	129
Изменение типа оповещения о целостности цепи	130
Изменение типа аккумуляторных батарей	131
Сброс параметров меню "Настройка" на мультиметре	132
Изменение функции кнопки на датчике удаленной коммутации	133
Установка диапазона шкалы	134
Установка частоты обновления данных	135
Установка входного импеданса	136
Включение фильтра линии постоянного тока	137
Включение фильтра линии переменного тока (только для модели U1282A)	138

В следующих разделах приведена информация об изменении предварительно установленных параметров мультиметра.

Использование меню настройки

С помощью меню настройки мультиметра можно изменить некоторые предварительно установленные энергонезависимые параметры. Изменение этих настроек влияет на общую работу большинства функций мультиметра. Выберите параметр, который нужно изменить, и выполните одно из следующих действий:

- Выберите одно из двух доступных значений, например “включить” или “выключить”.
- Прокрутите список доступных значений.
- Уменьшите или увеличите числовое значение в пределах установленного диапазона.

Структура меню настройки приведена в **Табл. 4-2**.

Табл. 4-1 Функции кнопок меню настройки

Обозначение	Описание
	Для доступа к меню настройки нажмите и удерживайте кнопку и переведите поворотный переключатель из положения OFF (Выкл.) в любой режим работы .
	Для выхода из меню настройки нажмите и удерживайте кнопку , пока мультиметр не будет перезапущен.
	Когда элемент меню мигает, нажмите кнопку , чтобы отменить изменения.
	Для перехода между элементами меню нажмайтe или на кнопке .
	Чтобы изменить предварительно установленные значения, нажмайтe или на каждом элементе меню. Последняя цифра элемента меню (на основном дисплее) начнет мигать; это означает, что значения, отображаемые на основном дисплее, доступны для изменения.
	Снова нажмите кнопку или , чтобы выбрать одно из двух доступных значений, одно из списка доступных значений или чтобы уменьшить или увеличить числовое значение.
	Когда элемент меню мигает, нажмите кнопку , чтобы сохранить изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в течение 30 секунд не выполняется никаких действий, мультиметр автоматически закроет меню настройки.

Изменение числовых значений

При изменении числовых значений используйте кнопку  , чтобы навести курсор на числовое значение.

- Нажмите кнопку  , чтобы переместить курсор влево.
- Нажмите кнопку  , чтобы переместить курсор вправо.

Когда курсор наведен на числовое значение, нажмайте кнопки  и  , чтобы изменить его.

- Нажмите кнопку  , чтобы увеличить числовое значение.
- Нажмите кнопку  , чтобы уменьшить числовое значение.

После внесения изменений сохраните новое числовое значение, нажав кнопку  .

Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите кнопку  .

Нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы закрыть меню настройки.

Структура меню настройки

В таблице ниже приведена краткая информация об элементах меню настройки. Для получения более подробной информации об элементах меню щелкните соответствующую ссылку на страницу в столбце “Подробнее см. на”.

Табл. 4-2 Описание элементов меню настройки

Обозначение	Доступные настройки	Описание	Подробнее см. на
AHold	0001.d – 9999.d 0001.E – 9999.E	Установка предельного диапазона мультиметра в режиме автоматического поддержания и режиме слаживания от (0001.d) до (9999.d) или от (0001.E) до (9999.E). Для установки высокого разрешения (ddddd) умножьте диапазон на 10. Эту функцию также можно отключить (d). По умолчанию используется значение (0050.d).	стр. 104 и стр. 119
т, нE	0001.d – 9999.d 0001.E – 9999.E	Установка диапазона времени в режиме слаживания от (0001.d) до (9999.d) или от (0001.E) до (9999.E). Режим слаживания также можно отключить (d). По умолчанию используется значение (0009.d).	стр. 104 и стр. 123
RoFF	От 01.d до 99.d минут От 01.E до 99.E минут	Установка временного интервала для таймера автоматического выключения питания от 1 до 99 минут (1 час 39 минут). Эту функцию также можно отключить (d). По умолчанию используется значение (15.E).	стр. 25 и стр. 121
bl, t	01.d – 99.d секунд 01.E – 99.E секунд	Установка временного периода перед отключением подсветки дисплея и клавиатуры в диапазоне от 1 до 99 секунд (1 минута 39 секунд). Эту функцию также можно отключить (d). По умолчанию используется значение (15.E).	стр. 25 и стр. 121
TYPE	HAnd, AUTO или triG	Установка функции регистрации данных мультиметра (ручная регистрация, периодическая регистрация или регистрация событий). По умолчанию установлена ручная регистрация (HAnd).	стр. 105 и стр. 122
т, нE	00001 – 99999 с	Установка продолжительности периодической регистрации в диапазоне от 1 до 99999 секунд (1 день 3 часа 46 минут 39 секунд). По умолчанию продолжительность равна 1 секунде.	стр. 107 и стр. 123

Табл. 4-2 Описание элементов меню настройки (продолжение)

Обозначение	Доступные настройки	Описание	Подробнее см. на
<i>dbrEF</i>	0001 – 9999 Ω	Установка значения опорного импеданса мощности дБм в диапазоне от 1 до 9999 Ω. По умолчанию используется значение 50 Ω.	стр. 60 и стр. 124
<i>CoUPL</i>	tYPE J или tYPE K	Установка типа термоэлемента мультиметра (J или K). По умолчанию используется тип K.	стр. 76 и стр. 125
<i>Unit</i>	°C-°F, °F, °F-°C, °C	Установка единицы измерения температуры (шкала Цельсия/Фаренгейта, шкала Фаренгейта, шкала Фаренгейта/Цельсия или шкала Цельсия). По умолчанию используются °C (градусы Цельсия).	стр. 126
<i>bEEP</i>	3200 Гц, 3268 Гц, 3339 Гц, 3413 Гц, 3491 Гц, 3572 Гц, 3657 Гц, 3746 Гц, 3840 Гц, 3938 Гц, 4042 Гц, 4151 Гц, 4267 Гц или OFF	Установка частоты звукового сигнала мультиметра в диапазоне от 3200 до 4267 Гц. Эту функцию также можно отключить (OFF). По умолчанию используется сигнал с частотой 3840 Гц.	стр. 127
<i>SoUnd</i>	MELo, bEEE или OFF	Установка звука, воспроизводимого при запуске мультиметра: мелодия (MELo), звуковой сигнал (bEEE) или отключение функции воспроизведения звука при запуске (OFF). По умолчанию используется значение (bEEE).	стр. 128
<i>tYPE</i>	SHort, oPEn или tonE	Установка типа электропроводности мультиметра: (SHort), (oPEn) или (tonE). По умолчанию используется значение (SHort).	стр. 65 и стр. 129
<i>Horn</i>	bE.rL, bE--, --.rL или ----.	Установка в качестве оповещения на мультиметре звукового сигнала (bE--), мигающего красного индикатора (--.rL), звукового сигнала и мигающего красного индикатора (bE.rL) или отключение оповещения (----). По умолчанию используется значение (bE.rL).	стр. 130
<i>bat</i>	Pri или SEC	Выбор типа батарей, используемых в мультиметре: основные (Pri) или дополнительные (SEC). По умолчанию установлено значение (Pri).	стр. 22 и стр. 130
<i>rESEt</i>	YES или no	Восстановление заводских настроек мультиметра. По умолчанию используется значение (no).	стр. 132

Табл. 4-2 Описание элементов меню настройки (продолжение)

Обозначение	Доступные настройки	Описание	Подробнее см. на
	b1.d – b7.d b1.E – b7.E	Присвоение кнопке на датчике удаленной коммутации определенной функции. Этую функцию также можно отключить (d). По умолчанию используется значение (b7.E).	стр. 133
	ddddd или dddd	Установите высокое (ddddd) или низкое (ddd) разрешение для отображаемого диапазона шкалы. По умолчанию используется значение (ddddd).	стр. 134
	5 или 40	Установка частоты обновления дисплея мультиметра, равной 5 или 40 обновлений в секунду. По умолчанию частота обновления составляет 5 раз в секунду.	стр. 135
	10 MΩ или 1000 MΩ	Установка в качестве входного импеданса мультиметра для измерений напряжения (mВ) значения 10 MΩ или > 1000 MΩ. По умолчанию используется значение 10 MΩ.	стр. 51, стр. 53 и стр. 136
	oFF или on	Включение и выключение фильтра для измерений напряжения или силы постоянного тока. По умолчанию используется значение (oFF).	стр. 137
	oFF или on	Включение и выключение LPA для измерений напряжения или силы переменного тока. По умолчанию используется значение (oFF).	стр. 138

ПРИМЕЧАНИЕ

Для выбора меню единиц измерения температуры для стабилизации нажмите и удерживайте кнопку более 1 секунды.

Элементы меню "Настройка"

Изменение диапазона отклонений

Эта настройка используется с функцией автоматического удержания мультиметра (см. стр. 104). По умолчанию установлено значение (0050) с учетом низкого разрешения дисплея (dddd). При установке значения высокого разрешения дисплея (dddd) данное значение по умолчанию будет умножено на 10. Когда отклонение измеренного значения превышает значение диапазона отклонений, функция автоматического удержания становится готова к запуску.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
AHoLd	(0001.d – 9999.d) или (0001.E – 9999.E)	0050.d (отключено)

Чтобы изменить диапазон отклонений:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку  одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмите кнопку  на , пока на дополнительном экране не отобразится **AHoLd**.




Рис. 4–1 Отображение AHoLd

- 3 Для установки диапазона отклонений нажмите  или .
- 4 Нажмите  или , чтобы перейти к следующему значению, затем повторно выполните шаг 3, чтобы изменить его.
- 5 Нажмите кнопку , чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку Keysight U1281A/U1282A Руководство пользователя

Включение режима сглаживания

Сглаживание используется для выравнивания частоты обновления показаний, чтобы сократить влияние случайного шума и добиться стабильного считывания. Чтобы режим сглаживания был постоянно включен или выключен, его нужно установить в меню настройки. Для частоты обновления в режиме сглаживания можно установить значение в диапазоне от 0001 до 9999. Время сглаживания определяется как установленное значение + 1. Перезапуск режима сглаживания выполняется при превышении числа отклонений, изменения диапазона или после включения функции или параметра мультиметра. В качестве значения числа отклонений используется значение, установленное для функции автоматического удержания (см. "Изменение диапазона отклонений" на стр. 119).

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
tiME	(0001.d – 9999.d) или (0001.E – 9999.E)	0009.d (отключено)

Включение режима сглаживания:

- View**

 - Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Shift Esc**, одновременно повернув переключатель.
 - Нажимайте **◀** или **▶** на кнопке **Hold E**, пока на дополнительном дисплее не отобразится **E**, а в левом углу основного дисплея не отобразится значок **Smooth**.




Рис. 4–2 Отображение tiME – режим сглаживания

- 3 Для установки частоты обновления в режиме сглаживания нажмите  или  . Чтобы режим сглаживания был постоянно включен, измените последнюю цифру  (отключено) на  (включено).

4 Нажмите  или  на кнопке  , чтобы перейти к следующему значению, затем повторно выполните шаг 3, чтобы изменить его.

5 Нажмите кнопку  , чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку  , чтобы отменить изменения.

6 Нажмите и удерживайте кнопку  до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Изменение периода перед автоматическим выключением питания и подсветки

Для автоматического выключения питания (см. стр. 25) и подсветки (см. стр. 25) используются таймеры, позволяющие определить время автоматического выключения питания и подсветки мультиметра.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
AoFF	(01.d – 99.d) или (01.E – 99.E) минут	(15.E) – 15 минут, включено
bLit	(01.d – 99.d) или (01.E – 99.E) секунд	(15.E) – 15 секунд, включено

Изменение периода перед автоматическим выключением питания и подсветки:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажимайте кнопку или на пока на дополнительном экране не отобразится **AoFF** или **BLIT**.




Рис. 4–3 Отображение AoFF



Рис. 4–4 Отображение bLit

- 3 Для изменения периода перед отключением нажмите или . Чтобы включить или отключить функцию автоматического отключения, измените последнюю цифру (включено) на (отключено).

- 4 Нажмите **◀** или **▶** на кнопке **Hold**, чтобы перейти к следующему значению, затем повторно выполните **шаг 3**, чтобы изменить его.

- 5 Нажмите кнопку **Hz Save**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку **View Shift**, чтобы отменить изменения.

- 6 Нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift** до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Изменение параметра записи

Этот параметр используется с функцией регистрации данных мультиметра (см. стр. 105). Для функции регистрации данных на мультиметре можно установить один из трех параметров записи.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
tYPE	HAnd, triG или AUto	HAnd

Чтобы изменить параметр записи:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Esc View**, одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмайтe **◀** или **▶** на кнопке **Hold**, пока на дополнительном дисплее не отобразится **tYPE**, а в левом углу дополнительного дисплея не отобразится значок **LOG**.



Рис. 4–5 Отображение tYPE – регистрация данных

- 3 Для установки параметра записи нажмите **△Null** или **Dual**.

4 Нажмите кнопку  **Log**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку  **View**, чтобы отменить изменения.

5 Нажмите и удерживайте кнопку  **View** до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Изменение временного интервала сбора данных

Этот параметр используется с функцией периодической регистрации данных мультиметра (см. стр. 107). Мультиметр выполняет запись измеренного значения в начале каждого интервала сбора данных.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
tiME	(1 – 99999) с	1 с

Чтобы изменить временной интервал сбора данных:

- 1** Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку  **View**, одновременно повернув переключатель.
- 2** Нажмайте  или  на кнопке  **Hold**, пока на дополнительном дисплее не отобразится , а в левом углу дополнительного дисплея не отобразится значок .




Рис. 4–6 Отображение tiME – регистрация данных

- 3** Для установки продолжительности интервала сбора данных нажмите  **Vsense** или  **Dual**.
- 4** Нажмите  или  на кнопке  **Hold**, чтобы перейти к следующему значению, затем повторно выполните шаг **3**, чтобы изменить его.

- 5** Нажмите кнопку  **Log**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку  **View**, чтобы отменить изменения.
- 6** Нажмите и удерживайте кнопку  до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Установка пользовательского опорного импеданса мощности дБМ

Этот параметр используется при выполнении измерений мощности в дБ (см. стр. 60).

Функция измерения мощности в дБМ является логарифмической, она основана на вычислении мощности для опорного импеданса (сопротивления) относительно 1 мВт.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
dbrEF	(1 – 9999) Ω	50 Ω

Изменение значения опорного импеданса мощности дБМ:

- 1** Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку  **View**, одновременно повернув переключатель.
- 2** Нажмайтe кнопку  или  на  **Hold**, пока на дополнительном экране не отобразится **dbrEF**.



Рис. 4–7 Отображение dbrEF

- 3** Для установки значения опорного импеданса дБм нажмите  **Vsense** или  **Dual**.
- 4** Нажмите  или  на кнопке  **Hold**, чтобы перейти к следующему значению, затем повторно выполните **шаг 3**, чтобы изменить его.
- 5** Нажмите кнопку  **Log**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку  **View**, чтобы отменить изменения.
- 6** Нажмите и удерживайте кнопку  до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Изменение типа термоэлемента

Этот параметр используется при выполнении измерений температуры. Выберите тип термоэлемента, соответствующий датчику термоэлемента, используемому для измерений температуры.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
CoUPL	tYPE K или tYPE J	tYPE K

Чтобы изменить тип термоэлемента:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift**, одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажимайте кнопку **◀** или **▶** на **Hold E**, пока на дополнительном экране не отобразится **CoUPL**.



Рис. 4–8 Отображение CoUPL

- 3 Для изменения типа термоэлемента нажмите **Δ Null** или **Dual**.
- 4 Нажмите кнопку **Hz Save**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку **Esc Shift**, чтобы отменить изменения.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift** до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Изменение единиц измерения температуры

ВНИМАНИЕ

Этот элемент меню настройки недоступен в некоторых регионах. Всегда настраивайте отображаемые единицы измерения температуры в соответствии с официальными требованиями и законодательством региона, где используется прибор.

Чтобы разблокировать этот параметр, нажмите и удерживайте **MaxMin** в течение 1 секунды или более.

Этот параметр используется при выполнении измерений температуры (см. [стр. 76](#)). Доступны четыре комбинации отображаемых единиц измерения температуры:

- Только градусы Цельсия: Для измерения температуры используются °C.
- Градусы Фаренгейта/Цельсия: Во время измерения температуры нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку **Range**, чтобы переключить единицы измерения с °F на °C или наоборот.
- Градусы Цельсия/Фаренгейта: Во время измерения температуры нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку **Range**, чтобы переключить единицы измерения с °C на °F или наоборот.
- Только градусы Фаренгейта: Для измерения температуры используются °F.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
Устройство	°C, °F/°C, °C/°F или °F	°C

Чтобы изменить единицу измерения температуры:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **View**, одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмайтe кнопку **<** или **>** на **Hold E**, пока на дополнительном экране не отобразится **Uni E**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы разблокировать этот параметр, нажмите и удерживайте **MaxMin** в течение 1 секунды или более.



Рис. 4-9 Отображение единиц измерения

- 3** Для изменения единиц измерения температуры нажмите или .
- 4** Нажмите кнопку **Hz Save**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку **Shift**, чтобы отменить изменения.
- 5** Нажмите и удерживайте кнопку **Shift** до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Изменение частоты звукового сигнала

Звуковой сигнал мультиметра предупреждает о целостности сети, ошибках оператора, например неправильное присоединение контактов для выбранной функции, и новых полученных значениях минимума, максимума и пика.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
bEEP	3200 Гц, 3268 Гц, 3339 Гц, 3413 Гц, 3491 Гц, 3572 Гц, 3657 Гц, 3746 Гц, 3840 Гц, 3938 Гц, 4042 Гц, 4151 Гц, 4267 Гц или off	3840 Гц

Чтобы изменить частоту звукового сигнала:

- 1** Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Shift**, одновременно повернув переключатель.
- 2** Нажмите кнопку или на **Hold E**, пока на дополнительном экране не отобразится **bEEP**.



Рис. 4–10 Отображение bEEP

- 3** Для изменения частоты звукового сигнала нажмите или . Выберите **off**, чтобы отключить функцию звукового сигнала.

- 4 Нажмите **◀** или **▶** на кнопке **Hold**, чтобы перейти к следующему значению, затем повторно выполните **шаг 3**, чтобы изменить его.

- 5 Нажмите кнопку **Hz Save**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку **Esc Shift**, чтобы отменить изменения.

- 6 Нажмите и удерживайте кнопку **Shift** до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Изменение звукового сигнала при запуске

При запуске мультиметр издает звуковой сигнал, и на его дисплее отображается номер модели и версия установленной микропрограммы. Можно изменить звуковой сигнал или отключить его.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
SoUnd	MELo, bEEE или oFF	bEEE

Изменение звукового сигнала при запуске:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift**, одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмите кнопку **◀** или **▶** на **Hold**, пока на дополнительном экране не отобразится **SoUnd**.




Рис. 4-11 Отображение SoUnd

- 3 Для установки типа звукового сигнала, издаваемого при запуске, нажмите **Null** или **Dual**. Выберите **oFF**, чтобы отключить функцию звукового сигнала при запуске.

4 Нажмите кнопку  , чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку  , чтобы отменить изменения.

5 Нажмите и удерживайте кнопку  до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Изменение типа целостности цепи

Эта настройка используется для указания типа цепи, при котором будет издаваться звуковой сигнал при измерении сопротивления и диода. Тип звукового сигнала можно выбрать на стр. 130.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
tYPE	oPEn, SHort или tonE	SHort

Изменение типа целостности цепи:

- 1** Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку  , одновременно повернув переключатель.
- 2** Нажмайтe  или  на кнопке  , пока на дополнительном дисплее не отобразится **tYPE** , а под дополнительным дисплеем не отобразится значок  .



Рис. 4-12 Отображение tYPE – целостность

3 Для установки типа целостности цепи нажмите  или  .

4 Нажмите кнопку  , чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку  , чтобы отменить изменения.

5 Нажмите и удерживайте кнопку  до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Изменение типа оповещения о целостности цепи

Этот параметр используется для определения типа оповещения о целостности цепи. Можно выбрать звуковой сигнал, красный индикатор, включение обоих этих оповещений или их отключение.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
Horn	(bE.rL), (bE.--), (--.rL) или (--.--)	(bE.rL)

Изменение типа оповещения о целостности цепи:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift**, одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмите **◀** или **▶** на кнопке **Hold E**, пока на дополнительном дисплее не отобразится **Horn**, а под дополнительным дисплеем не отобразится значок **•||**.



Рис. 4–13 Отображение Horn

- 3 Для установки типа оповещения о целостности цепи нажмите **Δ Null** или **Δ**.
- 4 Нажмите **◀** или **▶** на кнопке **Hold E**, чтобы перейти к следующему значению, затем повторно выполните **шаг 3**, чтобы изменить его.
- 5 Нажмите кнопку **Hz Save**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку **Esc Shift**, чтобы отменить изменения.
- 6 Нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift** до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Изменение типа аккумуляторных батарей

Этот параметр используется для изменения типа батареи. Этот параметр определяет индикацию емкости батареи. Параметр основной батареи (**Pri**) предназначен для неперезаряжаемых батарей, а параметр дополнительной батареи (**SEC**) предназначен для перезаряжаемых батарей.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
bAt	Pri или SEC	Pri

Чтобы изменить тип аккумуляторных батарей:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift**, одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмите кнопку **◀** или **▶** на **Hold E**, пока на дополнительном экране не отобразится **bAt**.



Рис. 4-14 Отображение bAt

- 3 Для изменения типа батареи нажмите **Null** или **Dual**.
- 4 Нажмите кнопку **Hz Save**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку **Esc Shift**, чтобы отменить изменения.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift** до завершения перезапуска мультиметра и его перехода в обычный рабочий режим.

Сброс параметров меню "Настройка" на мультиметре

Можно выполнить восстановление параметров по умолчанию мультиметра, используя меню "Настройка".

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
rESEt	YES или no	no

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift**, одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмите кнопку **<** или **>** на **Hold E**, пока на дополнительном экране не отобразится **rESEt**.



Рис. 4–15 Отображение rESEt

- 3 Нажмите **Null** или **Dual** для выбора **YES**.
- 4 Нажмите кнопку **Hz Save**, чтобы выполнить сброс, или нажмите кнопку **Esc Shift**, чтобы отменить изменения.
- 5 Прозвучит однократный звуковой сигнал, и мультиметр вернется к первому элементу меню настройки (**RHold**).

ПРИМЕЧАНИЕ

Будут восстановлены значения по умолчанию для всех настроек, кроме единиц измерения температуры.

Изменение функции кнопки на датчике удаленной коммутации

Этот параметр используется для включения или отключения кнопки на датчике удаленной коммутации, а также для назначения функции кнопки датчика удаленной коммутации программируемой кнопке мультиметра.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
rEM-b	(b1.E – b7.E)	(b7.E)

Изменение функции кнопки на датчике удаленной коммутации:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift**, одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмите кнопку **<** или **>** на **Hold E**, пока на дополнительном экране не отобразится **гЕн-б**.



Рис. 4–16 Отображение гEM-b

- 3 Нажмите кнопку **Vsense Null** или **Dual** для изменения функции кнопки на датчике удаленной коммутации в соответствии со следующими цифрами:

Цифра	Функция
b1	Максимальное и минимальное значение/пиковое значение
b2	Δнулевая функция/Vдатч
b3	Диапазон/автоматический режим
b4	Частота (Гц)/журнал
b5	Подсветка/парное отображение показаний
b6	Смещение/просмотр
b7	Удержание

- 4 Нажмите **◀** или **▶** на кнопке **Hold**, чтобы перейти к следующему значению, затем повторно выполните **шаг 3**, чтобы изменить его.
- 5 Нажмите кнопку **Hz Save**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку **Esc Shift**, чтобы отменить изменения.
- 6 Нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift** до завершения перезапуска мультиметра и его перехода в обычный рабочий режим.

Установка диапазона шкалы

Этот параметр используется для установки разрешения отображаемой шкалы. Можно установить высокое или низкое разрешение.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
diSP	dddd или dddd	dddd

Чтобы изменить диапазон шкалы:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift**, одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмите кнопку **◀** или **▶** на **Hold**, пока на дополнительном экране не отобразится **di SP**.



Рис. 4–17 Отображение diSP

- 3 Для установки отображаемого диапазона нажмите **Null** или **Dual**.
- 4 Нажмите кнопку **Hz Save**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку **Esc Shift**, чтобы отменить изменения.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку **Esc Shift** до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Установка частоты обновления данных

Этот параметр используется для установки частоты обновления данных измерений напряжения, силы тока, сопротивления и диода на мультиметре.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для выполнения высокоскоростных измерений напряжения, силы тока, сопротивления и диода установите частоту обновления дисплея 40 раз секунду. Это позволит удвоить скорость измерения указанных величин.

В этом режиме высокоскоростного измерения не применяется подавление синфазного сигнала и помех от сети питания. В связи с этим точность результатов, полученных в этом режиме, сокращена до 40 показаний в секунду.

В случаях очень большого перепада уровней дискретизации для снятия каждого последующего показания необходим более продолжительный период стабилизации.

При частоте обновления данных в 40 раз в секунду необходимо использовать разрешение 60 000, а при частоте обновления в 5 раз в секунду – 6 000.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
d-UPd	5 или 40 раз в секунду	5 раз в секунду

Изменение частоты обновления:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку **Shift**, одновременно повернув переключатель **View**.
- 2 Нажимайте кнопку **<** или **>** на **Hold**, пока на дополнительном экране не отобразится **d-UPd**.



Рис. 4–18 Отображение d-UPd

- 3 Для установки частоты обновления данных нажмите **Null** или **Dual**.

- 4** Нажмите кнопку  **Save**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку  **Shift**, чтобы отменить изменения.
- 5** Нажмите и удерживайте кнопку  **Shift** до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Установка входного импеданса

Этот параметр используется при выполнении измерений напряжения (мВ). Можно вручную установить импеданс для показаний $10 M\Omega$ или для показаний выше $1 G\Omega$.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
inPUT	$10 M\Omega$ или $1000 M\Omega$	$10 M\Omega$

Изменение входного импеданса:

- 1** Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку  **Shift**, одновременно повернув переключатель.
- 2** Нажмайтe кнопку  или  на  **Hold**, пока на дополнительном экране не отобразится **inPUT**.



Рис. 4–19 Отображение inPUT

- 3** Для установки входного импеданса нажмите  **Null** или .
- 4** Нажмите кнопку  **Save**, чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку  **Shift**, чтобы отменить изменения.
- 5** Нажмите и удерживайте кнопку  **Shift** до завершения перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Включение фильтра линии постоянного тока

Этот фильтр используется при измерениях напряжения и силы постоянного тока. Сигнал переменного тока будет уменьшен до минимального, при этом будет увеличен коэффициент подавления помех от сети питания при измерении постоянного тока. Это позволяет снизить уровень помех сети переменного тока.

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
ФНЧ	oFF или on	oFF

Включение фильтра линии постоянного тока:


- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку  одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмайте  или  на кнопке  , пока на дополнительном дисплее не отобразится  , а в правом углу дополнительного дисплея не отобразится значок .



Рис. 4–20 Отображение LPF - постоянный ток

- 3 Нажмите кнопку  или  , чтобы включить или отключить фильтр.
- 4 Нажмите кнопку  , чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку  , чтобы отменить изменения.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку  до завершения перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

Включение фильтра линии переменного тока (только для модели U1282A)

Этот фильтр НЧ используется при измерениях напряжения и переменного тока. Сигнал переменного тока будет уменьшен в соответствии с указанной частотой фильтра НЧ (ФНЧ).

Параметр	Диапазон	Настройка по умолчанию
ФНЧ	oFF или on	oFF

Включение фильтра линии переменного тока:

- 1 Для доступа в меню настройки нажмите и удерживайте кнопку  одновременно повернув переключатель.
- 2 Нажмайте  или  , пока на дополнительном дисплее не отобразится **LPF**, а в правом углу дополнительного дисплея не отобразится значок .



Рис. 4–21 Отображение ФНЧ – переменный ток

- 3 Нажмите кнопку  или  , чтобы включить или отключить фильтр.
- 4 Нажмите кнопку  , чтобы сохранить изменения, или нажмите кнопку  , чтобы отменить изменения.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку  до перезапуска мультиметра и его возврата в обычный рабочий режим.

5 Технические характеристики и функции

Для получения информации о характеристиках и функциях датчика U1281A/U1282A Портативный цифровой мультиметр см. его паспорт по адресу <http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0847EN.pdf>.

ДАННАЯ СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

Keysight U1281A/U1282A Мультиметр для получения истинных среднеквадратичных значений

Руководство пользователя

Приложение А. Дополнительные функции, включаемые с помощью кнопки Shift

Функции по умолчанию и дополнительные функции **142**

В следующей таблице перечислены функции, отображающиеся на основном дисплее при

нажатии кнопки  и при соответствующем положении поворотного переключателя  мультиметра. Нажмите кнопку  для перемещения по списку доступных функции смещения.

Табл. А-1 Функции по умолчанию и дополнительные функции

Положение поворотного переключателя	Функция, отображающаяся на основном дисплее:	По умолчанию	При нажатии кнопки  Esc
	Измерение напряжения переменного тока, В	Измерение напряжения переменного тока с использованием фильтра нижних частот (ФНЧ), В	
	Измерение напряжения переменного тока, мВ	Измерение напряжения переменного тока с использованием фильтра нижних частот (ФНЧ), мВ	
	Измерение напряжения постоянного тока, В	Измерение напряжения переменного тока, В	Измерение напряжения постоянного тока, В
	Измерение напряжения постоянного тока, мВ	Измерение напряжения переменного тока, мВ	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, мВ
	Измерение сопротивления, Ω		Проверка целостности цепи (•)
	Проверка диодов, В		Частотомер, Гц/МГц
	Измерение емкости, Ф		Измерение температуры, °C/F
	Измерение постоянного тока, μА, мА		Измерение переменного тока, μА, мА
Положительный датчик вставлен в разъем $\mu\text{-mA}$			Измерение переменного и постоянного тока, μА, мА
	Измерение переменного тока, А		
Положительный датчик вставлен в разъем A	Измерение постоянного тока, А	Измерение переменного и постоянного тока, А	
	Выход прямоугольного сигнала (режим коэффициента заполнения)		Выход прямоугольного сигнала (режим длительности импульса)

Keysight U1281A/U1282A Мультиметр для получения истинных среднеквадратичных значений

Руководство пользователя

Приложение B. Парные сочетания показаний, включаемые с помощью кнопки Dual

Сочетания показаний для отображения на двух дисплеях **144**

В следующей таблице перечислены функции, отображающиеся на вспомогательном

дисплее при нажатии кнопки  и ее удержании в течение нескольких секунд и при соответствующем положении поворотного переключателя мультиметра. Нажмите

 и удерживайте кнопку  несколько секунд, чтобы просмотреть список доступных парных сочетаний для отображения.

Табл. B-1 Сочетания показаний для отображения на двух дисплеях

Положение поворотного переключателя	Функция по умолчанию		Отображаемая функция (когда нажата кнопка ) на:	
	Основной дисплей	Вспомогательный дисплей	Основной дисплей	Вспомогательный дисплей
	Измерение напряжения переменного тока, В	Температура окружающего воздуха	Измерение напряжения переменного тока, В	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
			Измерение мощности сигнала, В, дБм	Измерение напряжения переменного тока, В
			Измерение мощности сигнала, В, дБВ	Измерение напряжения переменного тока, В
	Измерение напряжения переменного тока, мВ	Температура окружающего воздуха	Измерение напряжения переменного тока, мВ	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
			Измерение мощности сигнала, мВ, дБм	Измерение напряжения переменного тока, мВ
			Измерение мощности сигнала, мВ, дБВ	Измерение напряжения переменного тока, мВ
	Измерение напряжения постоянного тока, В	Температура окружающего воздуха	Измерение напряжения постоянного тока, В	Измерение частоты сигнала, связанного по постоянному току, Гц
			Измерение мощности сигнала, В, дБм	Измерение напряжения постоянного тока, В
			Измерение мощности сигнала, В, дБВ	Измерение напряжения постоянного тока, В
	Измерение напряжения переменного тока, В	Температура окружающего воздуха	Измерение напряжения переменного тока, В	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
			Измерение мощности сигнала, В, дБм	Измерение напряжения переменного тока, В
			Измерение мощности сигнала, В, дБВ	Измерение напряжения переменного тока, В
	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, В	Температура окружающего воздуха	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, В	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
			Измерение мощности сигнала, В, дБм	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, В
			Измерение мощности сигнала, В, дБВ	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, В
	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, В	Температура окружающего воздуха	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, В	Измерение напряжения переменного тока, В
			Измерение напряжения переменного и постоянного тока, В	Измерение напряжения переменного тока, В
			Измерение напряжения переменного и постоянного тока, В	Измерение напряжения постоянного тока, В

Табл. В-1 Сочетания показаний для отображения на двух дисплеях (продолжение)


Положение поворотного переключателя	Функция по умолчанию		Отображаемая функция (когда нажата кнопка ) на:	
	Основной дисплей	Вспомогательный дисплей	Основной дисплей	Вспомогательный дисплей
	Измерение напряжения постоянного тока, мВ	Температура окружающего воздуха	Измерение напряжения постоянного тока, мВ	Измерение частоты сигнала, связанного по постоянному току, Гц
			Измерение мощности сигнала, мВ, дБм	Измерение напряжения постоянного тока, мВ
			Измерение мощности сигнала, мВ, дБ	Измерение напряжения постоянного тока, мВ
	Измерение напряжения переменного тока, мВ	Температура окружающего воздуха	Измерение напряжения переменного тока, мВ	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
			Измерение мощности сигнала, мВ, дБм	Измерение напряжения переменного тока, мВ
			Измерение мощности сигнала, мВ, дБ	Измерение напряжения переменного тока, мВ
	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, мВ	Температура окружающего воздуха	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, мВ	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
			Измерение мощности сигнала, мВ, дБм	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, мВ
			Измерение напряжения переменного и постоянного тока, мВ	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, мВ
	Измерение сопротивления, Ω	-	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, мВ	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, мВ
			Измерение напряжения переменного и постоянного тока, мВ	Измерение напряжения переменного и постоянного тока, мВ
			-	-
	Проверка целостности цепи $(\bullet)\rangle$	-	-	-
	Проверка диодов, В	-	-	-
	Частотомер, Гц/МГц	-	-	-
	Измерение емкости, Φ	-	-	-
	Измерение температуры, $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$	-	-	-
		-	-	-

Табл. B-1 Сочетания показаний для отображения на двух дисплеях (продолжение)

Положение поворотного переключателя	Функция по умолчанию		Отображаемая функция (когда нажата кнопка ) на:	
	Основной дисплей	Вспомогательный дисплей	Основной дисплей	Вспомогательный дисплей
 μA			Измерение постоянного тока, μA , мА	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
	Измерение постоянного тока, μA , мА	Температура окружающего воздуха	Значение постоянного тока по процентной шкале (4-20), $\mu\text{A}/\text{мА}$	Измерение постоянного тока, μA , мА
			Значение постоянного тока по процентной шкале (0-20), $\mu\text{A}/\text{мА}$	Измерение постоянного тока, μA , мА
	Измерение переменного тока, μA , мА	Температура окружающего воздуха	Измерение переменного тока, μA , мА	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
			Измерение переменного и постоянного тока, μA , мА	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
	Измерение переменного и постоянного тока, μA , мА	Температура окружающего воздуха	Измерение переменного и постоянного тока, μA , мА	Измерение переменного тока, μA , мА
			Измерение переменного и постоянного тока, μA , мА	Измерение постоянного тока, μA , мА
	Измерение постоянного тока, А	Температура окружающего воздуха	Измерение постоянного тока, А	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
	Измерение переменного тока, А	Температура окружающего воздуха	Измерение переменного тока, А	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
			Измерение переменного тока, А	Измерение постоянного тока, А
 A	Измерение переменного и постоянного тока, А	Температура окружающего воздуха	Измерение переменного и постоянного тока, А	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
			Измерение переменного и постоянного тока, А	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
	Измерение переменного и постоянного тока, А	Температура окружающего воздуха	Измерение переменного и постоянного тока, А	Измерение переменного тока, А
			Измерение переменного и постоянного тока, А	Измерение частоты сигнала, связанного по переменному току, Гц
 OUT	Вывод прямоугольного сигнала (режим коэффициента заполнения)	Значение частоты вывода прямоугольного сигнала	-	-
	Вывод прямоугольного сигнала (режим длительности импульса)	Значение частоты вывода прямоугольного сигнала	-	-
			-	-
			-	-



Данная информация может быть
изменена без предупреждения.
Последнюю версию всегда можно
найти в английской версии веб-сайта
Keysight.

© Keysight Technologies 2015
Редакция 01, 2 сентября 2015 года

Напечатано в Малайзии



НАУЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГРУППА КОМПАНИЙ
U1281-90013
www.keysight.com