

Калибраторы влажности Center (мера 33% и 75% относительной влажности)



Калибраторы влажности (меры) предназначены для калибровки датчиков влажности с диаметром рабочей части измерителя 15 мм. Нельзя использовать калибраторы для других датчиков, поскольку это приведет к неверному воспроизведению влажности или повредит устройство.

Принцип действия данных калибраторов основан на свойстве насыщенного раствора соли создавать устойчивую влажность на границе соприкосновения (раздела) с воздухом.

Используя данное изделие, оператор может самостоятельно выполнить процедуру калибровки измерителя влажности CENTER (модели **Center 310-315**).





Рис.1 Внешний вид.

Рис.2 Схема соединения с измерителем **Center**

Основные характеристики.

Температурные параметры	Погрешность 1% при 25 град.С (предполагается наличие температурной стабильности во время измерений)
Параметры влажности	Значение влажности: 32,8%; 75,3%
Размеры	Колба: 39 мм (диаметр) x 83 мм (высота) Измерительное отверстие меры (диаметр входного отверстия колбы) - 15 мм.