

Измерители сопротивления


Цифровые измерители сопротивления –
миллиомметры4137 мО
4136 мО

4136 мО

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	Пределы измерений	200 мОм; 2; 20; 200; 2000 Ом
	Разрешение	100 мкОм на пределе 200 мОм 1 мОм на пределе 2 Ом 10 мОм на пределе 20 Ом 100 мОм на пределе 200 Ом 1 Ом на пределе 2000 Ом
	Погрешность измерения	± (0,5 % + 2 ед. счета)
	Схема измерений	4-х проводная
	Тестовый ток	Постоянный 1 мА/10 мА/100 мА
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Индикатор	ЖКИ, максимально индицируемое число 2000
	Условия эксплуатации	Минус 15 °C ... 55 °C, отн. влажность < 80 %
	Макс. выходное напряжение	20 В
	Напряжение питания	220 В/50 Гц (4136mO), постоянное 12 В (1,5 × 8) (4137mO)
	Габаритные размеры	250 × 190 × 110 мм
	Масса	1,5 кг

Схема измерения сопротивления



Расположение и маркировка измерительных гнёзд на приборах могут отличаться от указанных выше.

AC-34: 4 изм. провода



Зажимы: "крокодил" охват 35 мм; провод: мн.-жил. PVC изол., 3,5 мм², дл. 0,5 м; коннекторы: подпружн. "банан" в изоляц. оболочке; цвета: чёрный, красный, синий, зелёный

Kelvin: 1 измер. 4 проводный кабель



Зажимы: "крокодил" типа "Кельвин"; провод: силикон. изоляции, длина 0,5 м; коннекторы: подпружиненный "банан" 4 мм